









	<p><b>2905762</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">2905762</a></p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Phoenix Contact</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> BRACKET TO FIX SPARK GAP</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">2905762.pdf</a></p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	2905762
Hersteller	Phoenix Contact
Beschreibung	BRACKET TO FIX SPARK GAP
Kategorie	Schaltkreisschutz > Zubehör
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Serie	FLT
Andere Namen	FLT-ISG-BR-42
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Zum Gebrauch mit / Verwandte Produkte	GDT; FLT Series
Zubehör-Typ	Mounting Bracket

2905762 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2905762-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2905762 Phoenix Contact mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 2905762 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>2905799</b> Phoenix Contact CIRCUIT BREAKER</p>	 <p><b>2905761</b> Phoenix Contact BRACKET TO FIX SPARK GAP</p>	 <p><b>2905757</b> Phoenix Contact PLATE TO FIX SPARK GAP</p>	 <p><b>2905759</b> Phoenix Contact BRACKET TO FIX SPARK GAP</p>
 <p><b>2905758</b> Phoenix Contact BRACKET TO FIX SPARK GAP</p>	 <p><b>2905764</b> Phoenix Contact BRACKET TO FIX SPARK GAP</p>	 <p><b>2905763</b> Phoenix Contact BRACKET TO FIX SPARK GAP</p>	 <p><b>2905765</b> Phoenix Contact BRACKET TO FIX SPARK GAP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

2905762 Phoenix Contact	2905762 Datenblatt	2905762-Datenblätter	2905762 PDF	Phoenix Contact 2905762
2905762 Electronic	2905762-Komponenten	2905762-Verteiler	2905762-Bild	2905762-Teil
2905762 Preis	2905762 Hersteller	2905762 Bild	2905762 Aktie	2905762 Inventar
2905762 Neu	2905762 Original	2905762 garantiert	2905762 RFQ	2905762 Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited