









	<p>83-CBSA-1.5X2.0X0.8</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 83-CBSA-1.5X2.0X0.8</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller / Marke: Leader Tech Inc.</p>
	<p>Teil der Beschreibung: 83-CBSA-1.5X2.0X0.8--83S134--CIR</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  83-CBSA-1.5X2.0X0.8.pdf</p>
	<p>RoHs Status:</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	83-CBSA-1.5X2.0X0.8
Hersteller	Leader Tech Inc.
Beschreibung	83-CBSA-1.5X2.0X0.8--83S134--CIR
Kategorie	RF / IF und RFID > HF-Schilde
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Breite - Gesamt	1.500" (38.10mm)
Belüftung	Vent Holes in Pattern
Art	Shield, 2-Piece
Serie	80-CBS
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Gesamtlänge	2.000" (50.80mm)
Höhe - gesamt	0.800" (20.32mm)
detaillierte Beschreibung	RF Shield Shield, 2-Piece 1.500" (38.10mm) X 2.000"

83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 83-CBSA-1.5X2.0X0.8-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Leader Tech Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 83-CBSA-1.5X2.0X0.8 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>83-875-1002 Amphenol RF Division CONN UHF RCPT STR 50 OHM SOLDER</p>	 <p>83-878-RFX Amphenol RF Division CONN UHF RCPT STR SOLDER</p>	 <p>83-CBSASV-3.75X5.75X0.8 Leader Tech Inc. 83-CBSASV-3.75X5.75X0.8-- 83S39--</p>	 <p>83-CBSA-1.5X2.5X0.8 Leader Tech Inc. 83-CBSA-1.5X2.5X0.8--83S28-- CIRC</p>
 <p>83-8-S E-Z-Hook NAILCLIP MULT WIRE TEST 10/BAG</p>	 <p>83-CBSA-5.0X9.5X1.5 Leader Tech Inc. 83-CBSA-5.0X9.5X1.5--83S11-- CIRC</p>	 <p>83-822 Amphenol RF Division CONN UHF PLUG STR 50 OHM SOLDER</p>	 <p>83-CBSAP-1.75X3.25X0.8 Leader Tech Inc. 83-CBSAP-1.75X3.25X0.8--83S17-- -C</p>

Verwandtes Hot-Keyword

[Mehr](#)

83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Leader Tech Inc.	83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Datenblatt	83-CBSA-1.5X2.0X0.8-Datenblätter	83-CBSA-1.5X2.0X0.8 PDF	Leader Tech Inc. 83-CBSA-1.5X2.0X0.8
83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Electronic	83-CBSA-1.5X2.0X0.8-Komponenten	83-CBSA-1.5X2.0X0.8-Verteiler	83-CBSA-1.5X2.0X0.8-Bild	83-CBSA-1.5X2.0X0.8-Teil
83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Preis	83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Hersteller	83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Bild	83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Aktie	83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Inventar
83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Neu	83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Original	83-CBSA-1.5X2.0X0.8 garantiert	83-CBSA-1.5X2.0X0.8 RFQ	83-CBSA-1.5X2.0X0.8 Online bestellen