











| | | |
|--|---|--|
|  <p>Expertise Applied Answers Delivered</p> | <h2 style="color: red;">P0900SDLRP</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | P0900SDLRP |
|  <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Hersteller / Marke: | Hamlin / Littelfuse |
| | Teil der Beschreibung: | SIDAC HI SURGE 75V 1000A DO214 |
| | Datenblätter: | 1.P0900SDLRP.pdf 2.P0900SDLRP.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 678500 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer | P0900SDLRP |
| Hersteller | Hamlin / Littelfuse |
| Beschreibung | SIDAC HI SURGE 75V 1000A DO214 |
| Kategorie | Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren |
| Teilstatus | 678500 pcs Stock |
| Serie | SIDACtor® |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Kapazität | 140pF |
| Verpackung / Gehäuse | DO-214AA, SMB |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs) | 200A |
| Spannung - Kipp | 98V |
| Spannung - Aus-Zustand | 75V |
| Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs) | 1000A (1kA) |
| Strom - Haltestrom (Ih) | 50mA |
| Anzahl der Elemente | 1 |
| Spannung - EIN-Zustand | 4V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

P0900SDLRP ist neu im Original, Suche P0900SDLRP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie P0900SDLRP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage P0900SDLRP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>P0900SCRP Hamlin / Littelfuse SIDAC BIDIR 75V 400A DO-214AA</p> |  <p>P0900ZA Hamlin / Littelfuse SIDAC/FUSE SYM 4CHP 75V 150A SIP</p> |  <p>P0900SDMC TECCOR P0900SDMC TECCOR</p> |  <p>P0900SDL LITTELF P0900SDL LITTELF</p> |
|  <p>P0900SCMCRP Hamlin / Littelfuse SIDAC MICROCAP BI 75V 400A DO214</p> |  <p>P0900SDRP Hamlin / Littelfuse SIDAC HI SURGE 75V 1000A DO214</p> |  <p>P0900SD Hamlin / Littelfuse SIDAC BIDIR 75V 1000A DO-214AA</p> |  <p>P0900ZB Hamlin / Littelfuse SIDAC/FUSE SYM 4CHP 75V 250A SIP</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| ⚙ P0900EAL | ➔ P0900EBL | ➔ P0900ECL | D P0900EDL | ➔ P0900SAL |
| ⚙ P0900SALRP | ⚙ P0900SAMC | D P0900SAMCRP | ➔ P0900SARP | ➔ P0900SBL |
| ⚙ P0900SBLRP | ⚙ P0900SBRP | ⚙ P0900SCL | ➔ P0900SCLRP | ➔ P0900SCMC |
| D P0900SCMCL | ⚙ P0900SCMCRP | ⚙ P0900SDL | ⚙ P0900SDMC | ➔ P0900SDRP |
| ➔ P0901AA2 | ➔ P0901AA2L | ⚙ P0901CA2 | ⚙ P0901CA2L | ➔ P0901DF-1E |
| ➔ P0901SALRP | ➔ P0901SBLRP | D P0901SCLRP | ⚙ P0901UAL | ⚙ P0901UCL |
| ⚙ P0904BDG | D P095CH04 | ➔ P095CH06 | ➔ P095CH06FJ0 | ➔ P095CH06FK0 |
| ⚙ P095CH08 | ⚙ P095CH08C2K0 | ➔ P095CH08CG0 | ➔ P095CH10 | ➔ P095CH10FJ0 |
| ⚙ P095CH10FK0 | ⚙ P095CH12 | ⚙ P095CH12C2K0 | D P095CH12CG0 | ➔ P095CH14 |
| ➔ P095RH04 | ⚙ P095RH04C2K0 | ⚙ P095RH04CG0 | ⚙ P095RH06 | ➔ P095RH08 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited