

 <p>Expertise Applied Answers Delivered</p>	<h2>CR0900SB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: CR0900SB</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: THYRISTOR SIBOD 75VR DO-214AA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  CR0900SB.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	CR0900SB
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	THYRISTOR SIBOD 75VR DO-214AA
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - EIN-Zustand	5V
Spannung - Aus-Zustand	75V
Spannung - Kipp	-
Serie	-
Verpackung	-
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Anzahl der Elemente	1
Befestigungsart	Surface Mount
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	100A
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	75A
Strom - Haltestrom (Ih)	150mA
Kapazität	-

CR0900SB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CR0900SB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CR0900SB Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ CR0900SB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CR08AS12BUL-F10 RENESAS CR08AS12BUL-F10 RENESAS</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CR08AS12AUL-F10 RENESAS RENESAS SOT89</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CR08MT1G ON ON SOT-223</p>	 <p>CR0976-000 Agastat Relays / TE Connectivity HEAT SHRINK TUBING</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CR08AS12EUL-F10 RENESAS CR08AS12EUL-F10 RENESAS</p>	 <p>CR0900SC Littelfuse Inc. THYRISTOR SIBOD 75VR DO-214AA</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CR08B ON/ ON/ SOT-223</p>	 <p>CR0900SA Littelfuse Inc. THYRISTOR SIBOD 75VR DO-214AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

CR0900SB Hamlin / Littelfuse	CR0900SB Datenblatt	CR0900SB-Datenblätter	CR0900SB PDF	Hamlin / Littelfuse CR0900SB
CR0900SB Electronic	CR0900SB-Komponenten	CR0900SB-Verteiler	CR0900SB-Bild	CR0900SB-Teil
CR0900SB Preis	CR0900SB Hersteller	CR0900SB Bild	CR0900SB Aktie	CR0900SB Inventar
CR0900SB Neu	CR0900SB Original	CR0900SB garantiert	CR0900SB RFQ	CR0900SB Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited