 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	LM3705XBMM-232/NOPB	
	Hersteller-Teilenummer:	LM3705XBMM-232/NOPB
	Hersteller / Marke:	N/A
	Teil der Beschreibung:	IC MPU SUPERVISOR 2.32V 10MSOP
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 2533 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen









Teilenummer	LM3705XBMM-232/NOPB
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC MPU SUPERVISOR 2.32V 10MSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	2533 pcs Stock
Spannung - Schwellen	2.32V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	10-VSSOP
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	20 ms Minimum
zurückstellen	Active High
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Ausgabe	Push-Pull, Totem Pole
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TJ)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount

LM3705XBMM-232/NOPB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LM3705XBMM-232/NOPB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LM3705XBMM-232/NOPB mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ LM3705XBMM-232/NOPB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3705XCMM-308/NOPB N/A IC MPU SUPERVISOR 3.08V 10MSOP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3704YCMMX-308/NOPB N/A IC MPU SUPERVISOR 10MSOP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3705XBMM-463/NOPB N/A IC MPU SUPERVISOR 4.63V 10MSOP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3705XCMM-308 NS NS MSOP10</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3704YCMMX-232 N/A IC MPU SUPERVISOR 10MSOP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3705XCBP-308 N/A IC MPU SUPERVISOR 3.08V 9MICROSMD</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3705XCMMX-308 NS NS MSOP10</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3705XBBP-463 N/A IC MPU SUPERVISOR 4.63V 9MICROSMD</p>

LM3705XBMM-232/NOPB Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

LM3705XBMM-232/NOPB	LM3705XBMM-232/NOPB Datenblatt	LM3705XBMM-232/NOPB-Datenblätter	LM3705XBMM-232/NOPB PDF	LM3705XBMM-232/NOPB
LM3705XBMM-232/NOPB Electronic	LM3705XBMM-232/NOPB-Komponenten	LM3705XBMM-232/NOPB-Verteiler	LM3705XBMM-232/NOPB-Bild	LM3705XBMM-232/NOPB-Teil
LM3705XBMM-232/NOPB Aktie	LM3705XBMM-232/NOPB Inventar	LM3705XBMM-232/NOPB Preis	LM3705XBMM-232/NOPB Hersteller	LM3705XBMM-232/NOPB Bild
LM3705XBMM-232/NOPB RFQ	LM3705XBMM-232/NOPB Online bestellen	LM3705XBMM-232/NOPB Neu	LM3705XBMM-232/NOPB Original	LM3705XBMM-232/NOPB garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited