


 <p>intersil A Renesas Company</p>	<h2>ISL32498EUIZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ISL32498EUIZ</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  ISL32498EUIZ.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 61 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	ISL32498EUIZ
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber,
Teilstatus	61 pcs Stock
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Art	Transceiver
Supplier Device-Gehäuse	8-MSOP
Serie	-
Empfänger Hysterese	25mV
Protokoll	RS422, RS485
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Befestigungsart	Surface Mount
Duplex	Half
Datenrate	15Mbps

ISL32498EUIZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL32498EUIZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL32498EUIZ Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ ISL32498EUIZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>ISL32496EUIZ-T7A Intersil IC TXRX 5V RS485 RS422 10MSOP</p>	 <p>ISL3259EIBZ Intersil IC TXRX ESD 5V RS485/422 8- SOIC</p>	 <p>ISL32498EIBZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p>ISL32498EIBZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>
 <p>ISL3259EIRZ Intersil IC TXRX ESD 5V RS485/422 10- DFN</p>	 <p>ISL32498EUIZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>	 <p>ISL32496EUIZ-T Intersil IC TXRX 5V RS485 RS422 10MSOP</p>	 <p>ISL32498EUIZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL32498EUIZ Intersil	ISL32498EUIZ Datenblatt	ISL32498EUIZ-Datenblätter	ISL32498EUIZ PDF	Intersil ISL32498EUIZ
ISL32498EUIZ Electronic	ISL32498EUIZ-Komponenten	ISL32498EUIZ-Verteiler	ISL32498EUIZ-Bild	ISL32498EUIZ-Teil
ISL32498EUIZ Preis	ISL32498EUIZ Hersteller	ISL32498EUIZ Bild	ISL32498EUIZ Aktie	ISL32498EUIZ Inventar
ISL32498EUIZ Neu	ISL32498EUIZ Original	ISL32498EUIZ garantiert	ISL32498EUIZ RFQ	ISL32498EUIZ Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited