



Image may be representation.  
See specs for product details.

## BD7962FM-E2

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	BD7962FM-E2
<b>Hersteller / Marke:</b>	LAPIS Semiconductor
<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC BRIDGE DRIVER PAR 36HSOP
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">BD7962FM-E2.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1782 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	BD7962FM-E2
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	IC BRIDGE DRIVER PAR 36HSOP
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs)</a> > <a href="#">PMIC-voll, Half-Bridge-</a>
Teilstatus	1782 pcs Stock
Serie	-
Technologie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Eigenschaften	-
Schnittstelle	Logic
Anwendungen	DC Motors, General Purpose
Verpackung / Gehäuse	36-SOP (0.295", 7.50mm) + 2 Heat Tabs
Supplier Device-Gehäuse	36-HSOP-M
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 14 V
Strom - Ausgang / Kanal	-
Strom - Spitzenausgang	-
Ausgangskonfiguration	Half Bridge (12)
Fehlerschutz	Over Temperature
Lasttyp	Inductive
Rds On (Typ)	-
Spannung - Last	6V
Verpackung	Original-Reel®

BD7962FM-E2 ist neu im Original, Suche BD7962FM-E2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BD7962FM-E2 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BD7962FM-E2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

Not Actual Photo  
YIC International Co., Limited.

**BD7965FM-E2**  
ROHM  
BD7965FM-E2 ROHM

Not Actual Photo  
YIC International Co., Limited.

**BD7964FS**  
ROHM  
ROHM SSOP54

LAPIS SEMICONDUCTOR  
Kioxia

**BD7964FS-E2**  
LAPIS Semiconductor  
IC MOTOR DRIVER PAR 5CH

**BD7961FM-E2**  
LAPIS Semiconductor  
IC MOTOR DRIVER PAR 36HSOP

Not Actual Photo  
YIC International Co., Limited.

**BD7961FM**  
ROHM  
BD7961FM ROHM

Not Actual Photo  
YIC International Co., Limited.

**BD7963AFS**  
N/A  
BD7963AFS N/A

Not Actual Photo  
YIC International Co., Limited.

**BD7960FM**  
ROHM  
BD7960FM ROHM

Not Actual Photo  
YIC International Co., Limited.

**BD7965FM**  
ROHM  
BD7965FM ROHM

### heiße Teile

Mehr

BD7789RFS-E2	BD7790KVT-E2	BD7800FP	BD7800FP-E2	BD7802FP-E2
BD7820FP	BD7820FP-E2	BD7830NUV-TR	BD7851FP	BD7851FP-E2
BD7852EFV-E2	BD7902CFS-E2	BD7902FS	BD7902FS-E2	BD7902HFS-E2
BD7903FS-E2	BD7905BFS-E2	BD7905BFS-PE2	BD7905FS	BD7905FS-E2
BD7905HFS-E2	BD7907FS	BD7907FS-E2	BD7910FV-E2	BD7911FV-E
BD7911FV-E2	BD7915FP	BD7915FP-E2	BD7931F-E2	BD7954FS
BD7954FS-E2	BD7956FS-E2	BD7957FS-E2	BD7959EFV-E2	BD7960FM
BD7960FM-E2	BD7961FM	BD7961FM-E2	BD7962FM	BD7963AFS
BD7964FS-E2	BD7965FM	BD7965FM-E2	BD7967EFS-E2	BD7967EFS-TBB
BD7969EFV	BD7995EFS	BD7995EFS-E2	BD7996EFV-E2	BD7997FS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited