

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	LM3722EM5X-3.08/NOPB	
	Hersteller-Teilenummer:	LM3722EM5X-3.08/NOPB
	Hersteller / Marke:	N/A
	Teil der Beschreibung:	IC MPU SUPERVISR 3.08V SOT23-5
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	LM3722EM5X-3.08/NOPB
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC MPU SUPERVISR 3.08V SOT23-5
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Schwellen	3.08V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-5
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	100 ms Minimum
zurückstellen	Active Low
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-74A, SOT-753
Ausgabe	Push-Pull, Totem Pole
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount

LM3722EM5X-3.08/NOPB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LM3722EM5X-3.08/NOPB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LM3722EM5X-3.08/NOPB mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ LM3722EM5X-3.08/NOPB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3722EM5X-4.63 N/A IC MPU SUPERVISR 4.63V SOT23-5</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3722IM5-2.32/NOPB N/A IC MPU SUPERVISR 2.32V SOT23-5</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3722EM5X-2.32 N/A IC MPU SUPERVISR 2.32V SOT23-5</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3722EM5-2.32/NOPB N/A IC MPU SUPERVISR 2.32V SOT23-5</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3722EM5-3.08/NOPB N/A IC MPU SUPERVISR 3.08V SOT23-5</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3722IM5-2.32 NS LM3722IM5-2.32 NS</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3722EM5-4.63 TI LM3722EM5-4.63 TI</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LM3722IM5-4.63 TI/NS LM3722IM5-4.63 TI/NS</p>

LM3722EM5X-3.08/NOPB Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	LM3722EM5X-3.08/NOPB Datenblatt	LM3722EM5X-3.08/NOPB-Datenblätter	LM3722EM5X-3.08/NOPB PDF	LM3722EM5X-3.08/NOPB
LM3722EM5X-3.08/NOPB Electronic	LM3722EM5X-3.08/NOPB-Komponenten	LM3722EM5X-3.08/NOPB-Verteiler	LM3722EM5X-3.08/NOPB-Bild	LM3722EM5X-3.08/NOPB-Teil
LM3722EM5X-3.08/NOPB Aktie	LM3722EM5X-3.08/NOPB Inventar	LM3722EM5X-3.08/NOPB Preis	LM3722EM5X-3.08/NOPB Hersteller	LM3722EM5X-3.08/NOPB Bild
LM3722EM5X-3.08/NOPB RFQ	LM3722EM5X-3.08/NOPB Online bestellen	LM3722EM5X-3.08/NOPB Neu	LM3722EM5X-3.08/NOPB Original	LM3722EM5X-3.08/NOPB garantiert

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited