







 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<b>LP3470M5X-2.63</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	LP3470M5X-2.63
<b>Hersteller / Marke:</b>	N/A	
<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 18070 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen	
Teilenummer	LP3470M5X-2.63
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	18070 pcs Stock
Spannung - Schwellen	2.63V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-5
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	1 ms Minimum
zurückstellen	Active Low
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-74A, SOT-753
Ausgabe	Open Drain or Open Collector
Betriebstemperatur	-20°C ~ 85°C (TJ)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount

LP3470M5X-2.63 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LP3470M5X-2.63-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LP3470M5X-2.63 mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ LP3470M5X-2.63 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>LP3470M5-4.63_0552+</b> NS NS SOT23-5</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>LP3470M5-4.63/NOPB</b> N/A IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>LP3470M5X-2.75</b> NS LP3470M5X-2.75 NS</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>LP3470M5-4.63</b> N/A IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>LP3470M5-4.38</b> N/A IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>LP3470M5X-2.93/NOPB</b> N/A IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>LP3470M5X-2.75/NOPB</b> N/A IC RESET CIRCUIT 2.75V SOT23-5</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>LP3470M5-4.38/NOPB</b> N/A IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5</p>

<b>LP3470M5X-2.63</b> Zugehöriges					<a href="#">Mehr</a>
<b>Schlüsselwort</b>	LP3470M5X-2.63 Datenblatt	LP3470M5X-2.63-Datenblätter	LP3470M5X-2.63 PDF	LP3470M5X-2.63	
LP3470M5X-2.63 Electronic	LP3470M5X-2.63-Komponenten	LP3470M5X-2.63-Verteiler	LP3470M5X-2.63-Bild	LP3470M5X-2.63-Teil	
LP3470M5X-2.63 Preis	LP3470M5X-2.63 Hersteller	LP3470M5X-2.63 Bild	LP3470M5X-2.63 Aktie	LP3470M5X-2.63 Inventar	
LP3470M5X-2.63 Neu	LP3470M5X-2.63 Original	LP3470M5X-2.63 garantiert	LP3470M5X-2.63 RFQ	LP3470M5X-2.63 Online bestellen	