








 <p>Powering Business Worldwide</p>	<p>ECSR1.4</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ECSR1.4</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Bussmann (Eaton)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: FUSE RK5 600V TIME-DELAY</p> <hr/> <p>Datenblätter:  ECSR1.4.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	ECSR1.4
Hersteller	Bussmann (Eaton)
Beschreibung	FUSE RK5 600V TIME-DELAY
Kategorie	Schaltkreisschutz > Elektrische, Spezialsicherungen
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Nennspannung - DC	-
Nennspannung - AC	600V
Größe / Dimension	0.810" Dia x 5.00" L (20.57mm x 127.00mm)
Serie	ECSR
Reaktionszeit	Slow
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Cartridge, Non-Standard
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Holder
Schmelzen I ² t	-
Sicherungstyp	Cartridge
Eigenschaften	-
Aktuelle Bewertung	1.4A
Klasse	RK5
Brechen bei Nennspannung	200kA
Zulassungen	CE, CSA, UL
Anwendungen	Electrical, Industrial

ECSR1.4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ECSR1.4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ECSR1.4 Bussmann (Eaton) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ ECSR1.4 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ECSR.6 Eaton UL CLASS RK-5 TIME DELAY</p>	 <p>ECSR1.5 Eaton UL CLASS RK-5 TIME DELAY</p>	 <p>ECSR1 Eaton UL CLASS RK-5 TIME DELAY</p>	 <p>ECSR1.6 Eaton UL CLASS RK-5 TIME DELAY</p>
 <p>ECSR100 Eaton UL CLASS RK-5 TIME DELAY</p>	 <p>ECSR1.25 Eaton UL CLASS RK-5 TIME DELAY</p>	 <p>ECSR10 Eaton UL CLASS RK-5 TIME DELAY</p>	 <p>ECSR1.8 Eaton UL CLASS RK-5 TIME DELAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ECSR1.4 Bussmann (Eaton)	ECSR1.4 Datenblatt	ECSR1.4-Datenblätter	ECSR1.4 PDF	Bussmann (Eaton) ECSR1.4
ECSR1.4 Electronic	ECSR1.4-Komponenten	ECSR1.4-Verteiler	ECSR1.4-Bild	ECSR1.4-Teil
ECSR1.4 Preis	ECSR1.4 Hersteller	ECSR1.4 Bild	ECSR1.4 Aktie	ECSR1.4 Inventar
ECSR1.4 Neu	ECSR1.4 Original	ECSR1.4 garantiert	ECSR1.4 RFQ	ECSR1.4 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited