

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<b>CDCLVP111VFR</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	CDCLVP111VFR
	<b>Hersteller / Marke:</b>	N/A
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2735 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	CDCLVP111VFR
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr
Teilstatus	2735 pcs Stock
Spannungsversorgung	2.375 V ~ 3.8 V
Art	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Supplier Device-Gehäuse	32-LQFP (7x7)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	2:10
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	32-LQFP
Ausgabe	LVPECL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	CML, LVDS, LVPECL, SSTL
Frequenz - Max	3.5GHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

CDCLVP111VFR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CDCLVP111VFR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CDCLVP111VFR mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ CDCLVP111VFR E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP111RHBT</b> N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP1204RGT</b> TI CDCLVP1204RGT TI</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP1204EVM</b> N/A EVAL MODULE FOR CDCLVP1204</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP1204RGTR</b> N/A IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP110VFRG4</b> N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP111VF</b> N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP1204RGTT</b> N/A IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP1208EVM</b> N/A EVAL MODULE FOR CDCLVP1208</p>

### CDCLVP111VFR Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	CDCLVP111VFR Datenblatt	CDCLVP111VFR-Datenblätter	CDCLVP111VFR PDF	CDCLVP111VFR
CDCLVP111VFR Electronic	CDCLVP111VFR-Komponenten	CDCLVP111VFR-Verteiler	CDCLVP111VFR-Bild	CDCLVP111VFR-Teil
CDCLVP111VFR Preis	CDCLVP111VFR Hersteller	CDCLVP111VFR Bild	CDCLVP111VFR Aktie	CDCLVP111VFR Inventar
CDCLVP111VFR Neu	CDCLVP111VFR Original	CDCLVP111VFR garantiert	CDCLVP111VFR RFQ	CDCLVP111VFR Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited