




| | |
|---|---|
|   Not Actual Photo YIC International Co., Limited. | HL8529_1103961 |
| | Hersteller-Teilenummer: HL8529_1103961 Hersteller / Marke: Sierra Wireless Teil der Beschreibung: MOD HL HSDPA 3G ATT Datenblätter:  HL8529_1103961.pdf RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 50 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Image may be representation. See specs for product details. | |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | HL8529_1103961 |
| Hersteller | Sierra Wireless |
| Beschreibung | MOD HL HSDPA 3G ATT |
| Kategorie | RF / IF und RFID > RF Transceiver Module |
| Teilstatus | 50 pcs Stock |
| Serie | * |
| Andere Namen | 1103961 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |

HL8529_1103961 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HL8529_1103961-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HL8529_1103961 Sierra Wireless mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
 RFQ HL8529_1103961 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|--|---|---|---|
|  HL82599ES INTET HL82599ES INTET |  HL8528_1103960 Sierra Wireless IC RF MODULE HSDPA |  HL8548_1102648 Sierra Wireless MOD HL HSPA+ PENTA 1.8V |  HL8548_1102149 Sierra Wireless 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND MOD AT&T |
|  HL8548_1102810 Sierra Wireless MOD HL HSPA+ PENTA 1.8V |  HL8548-G_1103969 Sierra Wireless MOD HL HSDPA 3G W/GNSS |  HL8528_1102576 Sierra Wireless MOD HL HSPA+ 1.8V |  HL8548-G_1102150 Sierra Wireless 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND GNSS AT&T |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|
| HL8529_1103961 Sierra Wireless | HL8529_1103961 Datenblatt | HL8529_1103961-Datenblätter | HL8529_1103961 PDF | Sierra Wireless HL8529_1103961 |
| HL8529_1103961 Electronic | HL8529_1103961-Komponenten | HL8529_1103961-Verteiler | HL8529_1103961-Bild | HL8529_1103961-Teil |
| HL8529_1103961 Preis | HL8529_1103961 Hersteller | HL8529_1103961 Bild | HL8529_1103961 Aktie | HL8529_1103961 Inventar |
| HL8529_1103961 Neu | HL8529_1103961 Original | HL8529_1103961 garantiert | HL8529_1103961 RFQ | HL8529_1103961 Online bestellen |