


| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | LMK01000ISQ/NOPB | |
| | Hersteller-Teilenummer: | LMK01000ISQ/NOPB |
| | Hersteller / Marke: | N/A |
| | Teil der Beschreibung: | IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 2516 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |









Spezifikationen

| | |
|---------------------------------|--|
| Teilenummer | LMK01000ISQ/NOPB |
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr |
| Teilstatus | 2516 pcs Stock |
| Spannungsversorgung | 3.15 V ~ 3.45 V |
| Art | Fanout Buffer (Distribution), Divider |
| Supplier Device-Gehäuse | 48-WQFN (7x7) |
| Serie | - |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 2:8 |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 48-WQFN Exposed Pad |
| Ausgabe | LVDS, LVPECL |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingang | Clock |
| Frequenz - Max | 1.6GHz |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | Yes/Yes |

LMK01000ISQ/NOPB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LMK01000ISQ/NOPB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LMK01000ISQ/NOPB mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ LMK01000ISQ/NOPB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK01000EVAL N/A BOARD EVALUATION FOR LMK01000</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK01000ISQE/NOPB N/A IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK01010ISQE/NOPB N/A IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK01010ISQ/NOPB N/A IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> |
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK01000ISQX/NOPB N/A IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00804BPW N/A IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 16TSSOP</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK01010ISQE NS/PBF LMK01010ISQE NS/PBF</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK01000ISQ NS LMK01000ISQ NS</p> |

LMK01000ISQ/NOPB Zugehöriges

Mehr

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Schlüsselwort | LMK01000ISQ/NOPB Datenblatt | LMK01000ISQ/NOPB-Datenblätter | LMK01000ISQ/NOPB PDF | LMK01000ISQ/NOPB |
| LMK01000ISQ/NOPB Electronic | LMK01000ISQ/NOPB-Komponenten | LMK01000ISQ/NOPB-Verteiler | LMK01000ISQ/NOPB-Bild | LMK01000ISQ/NOPB-Teil |
| LMK01000ISQ/NOPB Preis | LMK01000ISQ/NOPB Hersteller | LMK01000ISQ/NOPB Bild | LMK01000ISQ/NOPB Aktie | LMK01000ISQ/NOPB Inventar |
| LMK01000ISQ/NOPB Neu | LMK01000ISQ/NOPB Original | LMK01000ISQ/NOPB garantiert | LMK01000ISQ/NOPB RFQ | LMK01000ISQ/NOPB Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited