

 Expertise Applied   Answers Delivered	<h2 style="color: #e67e22;">0514002.MXP</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">0514002.MXP</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Hamlin / Littelfuse</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> FUSE CERAMIC 2A 500VAC 3AB 3AG</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">0514002.MXP.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">0514002.MXP</a>
Hersteller	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
Beschreibung	FUSE CERAMIC 2A 500VAC 3AB 3AG
Kategorie	<a href="#">Schaltkreisschutz &gt; Sicherungen</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Nennspannung - AC	500V
Größe / Dimension	0.250" Dia x 1.250" L (6.35mm x 31.75mm)
Serie	514
Reaktionszeit	Fast
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4"
Andere Namen	F10121
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C
Befestigungsart	Holder
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Schmelzen I <sup>2</sup> t	4.12
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Sicherungstyp	Cartridge, Ceramic
DC-Kaltwiderstand	0.15 Ohms
Aktuelle Bewertung	2A
Farbe	-
Brechen bei Nennspannung	5kA
Zulassungen	CE, cURus

0514002.MXP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 0514002.MXP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 0514002.MXP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 0514002.MXP E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

  <b>051400101300</b> Dialight PMI BASE 1INCAND S6 CNDLBR SLDR	  <b>0514004.MXP</b> Hamlin / Littelfuse FUSE CERAMIC 4A 500VAC 3AB 3AG	  <b>0514005.MXP</b> Hamlin / Littelfuse FUSE CERAMIC 5A 500VAC 3AB 3AG	  <b>0514008.MXEP</b> Hamlin / Littelfuse FUSE CERAMIC 8A 500VAC 3AB 3AG
  <b>0514004.MXEP</b> Hamlin / Littelfuse FUSE CERAMIC 4A 500VAC 3AB 3AG	  <b>051400101301</b> Dialight PMI BASE 1INCAND S6 CNDLBR SLDR	  <b>0513RBJN</b> Apex Tool Group REPLACEMENT KIT, FOR REBAR CUTTER	  <b>0514002.MXEP</b> Hamlin / Littelfuse FUSE CERAMIC 2A 500VAC 3AB 3AG

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

0514002.MXP Hamlin / Littelfuse	0514002.MXP Datenblatt	0514002.MXP-Datenblätter	0514002.MXP PDF	Hamlin / Littelfuse 0514002.MXP
0514002.MXP Electronic	0514002.MXP-Komponenten	0514002.MXP-Verteiler	0514002.MXP-Bild	0514002.MXP-Teil
0514002.MXP Preis	0514002.MXP Hersteller	0514002.MXP Bild	0514002.MXP Aktie	0514002.MXP Inventar
0514002.MXP Neu	0514002.MXP Original	0514002.MXP garantiert	0514002.MXP RFQ	0514002.MXP Online bestellen