



LAPIS Semiconductor



YIC International Co., Limited.

Image may be representation.
See specs for product details.

BU3076HFV-TR

Hersteller-Teilenummer:	BU3076HFV-TR
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	IC CLOCK GEN 1CH HVSO6
Datenblätter:	BU3076HFV-TR.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 137361 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	BU3076HFV-TR
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	IC CLOCK GEN 1CH HVSO6
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing -
Teilstatus	137361 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-5°C ~ 75°C
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Max	67.5MHz
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, Flat Lead Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	HVSO6
Zahl der Schaltkreise	1
Spannungsversorgung	2.85 V ~ 3.6 V
Ausgabe	Clock
Hauptzweck	Digital Cameras
Eingang	Clock
PLL	Yes
Verhältnis - Eingang: Ausgang	1:1
Differenzial - Eingang: Ausgang	No/No
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BU3076HFV-TR ist neu im Original, Suche BU3076HFV-TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BU3076HFV-TR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BU3076HFV-TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 BU3081FV-GE2 ROHM BU3081FV-GE2 ROHM	 BU3081FV ROHM BU3081FV ROHM	 BU3081FV-E2 ROHM BU3081FV-E2 ROHM	 BU3086FV-TE2 ROHM BU3086FV-TE2 ROHM
 BU3079HFV-TR ROHM BU3079HFV-TR ROHM	 BU3072HFV-TR LAPIS Semiconductor IC CLOCK GEN 1CH HVSO6	 BU3058FV-E2 ROHM BU3058FV-E2 ROHM	 BU3073HFV-TR LAPIS Semiconductor IC CLOCK GENERATOR 6-HVSO6

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 04025C121JAT2A | BU3052FV-E2 | BU3058FV-E2 | D BU3071HFV-TR | BU3072HFV-TR |
| BU3073HFV-TR | BU3079HFV-TR | D BU3081FV-E2 | BU3081FV-GE2 | BU3086FV-TE2 |
| BU3087FV-E2 | BU30TA2WHFV-TR | BU30TA2WNVX-TR | BU30TD2WNVX-TL | BU30TD3WG-GTR |
| D BU30TD3WG-TL | BU30TD3WG-TR | BU31TA2WHFV | BU31TA2WNVX | BU31TD2WNVX |
| BU31TD2WNVX-TL | BU31TD3WG | BU31TD3WG-TR | BU31UA3WNVX-TL | BU32TA2WHFV |
| BU32TA2WHFV-TR | BU32TA2WNVX | D BU32TD2WNVX | BU32TD3WG | BU32TD3WG-TR |
| BU32UC3WG-TR | D BU33SD5WG | BU33TA1WHFV-TR | BU33TA2WHFV-TR | BU33TA2WNVX-TR |
| BU33TD2WNVX | BU33TD2WNVX-TL | BU33TD3WG-GTR | BU33TD3WG-TR | BU33TD4WNVX |
| BU33TD4WNVX-TL | BU33UA3WNVX | BU33UA3WNVX-TL | D BU34TD3WG-TR | BU3613F-T1 |
| GRM3196T2A560JD01D | LTC3109GN | RQ5L020SN | SPX3940AM3-L-2.5 | TPS62082DSGR |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited