

  Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p><b>BK/9838</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BK/9838</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Bussmann (Eaton)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> REPLACEMNT CONTCT FOR 18-22 WIRE</p> <p><b>Datenblätter:</b>  1.BK/9838.pdf  2.BK/9838.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>









Spezifikationen

Teilenummer	BK/9838
Hersteller	Bussmann (Eaton)
Beschreibung	REPLACEMNT CONTCT FOR 18-22 WIRE
Kategorie	Schaltkreisschutz > Zubehör
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Serie	-
Andere Namen	BK-9838
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Zum Gebrauch mit / Verwandte Produkte	Fuseholder; HM, HR
Zubehör-Typ	Crimp Terminal

BK/9838 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BK/9838-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BK/9838 Bussmann (Eaton) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BK/9838 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <b>BK/A-104</b> Bussmann (Eaton) FUSECLIP STEEL KNOCKOUT HOLE	 <b>BK/9435-1/2</b> Bussmann (Eaton) REPLACEMENT KNOB ASSEMBLY	 <b>BK/A304-3A</b> Eaton FUSE CERAMIC 3A 250VAC/VDC 3AB	 <b>BK/9031</b> Bussmann (Eaton) FUSE PLASTIC TRAYS
 <b>BK/A304-2A</b> Eaton FUSE CERAMIC 2A 250VAC/VDC 3AB	 <b>BK/A304-500MA</b> Eaton FUSE CERAMIC 500MA 250VAC/VDC	 <b>BK/9789-1/2</b> Bussmann (Eaton) REPLACEMENT KNOB FOR HPM	 <b>BK/9732</b> Bussmann (Eaton) REPLACEMENT WASHER NEOPRENE

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BK/9838 Bussmann (Eaton)	BK/9838 Datenblatt	BK/9838-Datenblätter	BK/9838 PDF	Bussmann (Eaton) BK/9838
BK/9838 Electronic	BK/9838-Komponenten	BK/9838-Verteiler	BK/9838-Bild	BK/9838-Teil
BK/9838 Preis	BK/9838 Hersteller	BK/9838 Bild	BK/9838 Aktie	BK/9838 Inventar
BK/9838 Neu	BK/9838 Original	BK/9838 garantiert	BK/9838 RFQ	BK/9838 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited