









	<p>0896BM15A0001E</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 0896BM15A0001E</p> <p>Hersteller / Marke: Johanson Technology</p> <p>Teil der Beschreibung: FILTER BALUN MATCH 863-928MHZ</p> <p>Datenblätter:  0896BM15A0001E.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei durch Freistellung / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 50345 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	0896BM15A0001E
Hersteller	Johanson Technology
Beschreibung	FILTER BALUN MATCH 863-928MHZ
Kategorie	RF / IF und RFID > Balun
Teilstatus	50345 pcs Stock
Serie	-
Return Loss (min)	9.5dB
phasen~~POS=TRUNC	180° ±10
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	0805 (2012 Metric)
Befestigungsart	Surface Mount
Einfügedämpfung (Max)	1.5dB
Impedanz - asymmetrisch / symmetrisch	50 / - Ohm
Frequenzbereich	863MHz ~ 928MHz

0896BM15A0001E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 0896BM15A0001E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 0896BM15A0001E Johanson Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 0896BM15A0001E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>0896100104 Affinity Medical Technologies - a Molex company CONN LOCKWASHER</p>	 <p>0896740611 Affinity Medical Technologies - a Molex company GASKET,SMA J,BULKHEAD/RG 405 SEM</p>	 <p>0897002.N Littelfuse Inc. FUSE AUTO 2A 58VDC BLADE MINI</p>	 <p>0896BM15A0032E Johanson Technology BALUN 863MHZ-928MHZ 0805 6 LEAD</p>
 <p>0895900.PXC Littelfuse Inc. FUSE AUTO 60A 58VDC AUTO LINK</p>	 <p>0896BM15E0025E Johanson Technology Inc. BALUN</p>	 <p>0897003.N Littelfuse Inc. FUSE AUTO 3A 58VDC BLADE MINI</p>	 <p>08966 3M 3M NO CLEANUP REPLACEMENT NO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

0896BM15A0001E Johanson Technology	0896BM15A0001E Datenblatt	0896BM15A0001E-Datenblätter	0896BM15A0001E PDF	Johanson Technology 0896BM15A0001E
0896BM15A0001E Electronic	0896BM15A0001E-Komponenten	0896BM15A0001E-Verteiler	0896BM15A0001E-Bild	0896BM15A0001E-Teil
0896BM15A0001E Preis	0896BM15A0001E Hersteller	0896BM15A0001E Bild	0896BM15A0001E Aktie	0896BM15A0001E Inventar
0896BM15A0001E Neu	0896BM15A0001E Original	0896BM15A0001E garantiert	0896BM15A0001E RFQ	0896BM15A0001E Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited