

 <p>Powering Business Worldwide</p>	<h2 style="color: red;">DRQ125-2R2-R</h2>	
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> DRQ125-2R2-R</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Bussmann (Eaton)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">DRQ125-2R2-R.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 850 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	DRQ125-2R2-R
Hersteller	Bussmann (Eaton)
Beschreibung	INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Arrays, Signal
Teilstatus	850 pcs Stock
Serie	DRQ
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm)
Höhe	0.236" (6.00mm)
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Anzahl der Spulen	2
Test Induktivität - Verbunden in Serie	8.832µH
Induktivität - in Parallel	2.208µH
Aktuelle Bewertung - Parallel	10.9A
Aktuelle Bewertung - Serie	5.46A
Aktuelle Sättigung - Parallel	15A
Aktuelle Sättigung - Serie	7.5A
DC-Widerstand (DCR) - Parallel	4.5 mOhm
DC-Widerstand (DCR) - Serie	18.2 mOhm
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DRQ125-2R2-R ist neu im Original, Suche DRQ125-2R2-R Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DRQ125-2R2-R Bussmann (Eaton) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DRQ125-2R2-R: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DRQ125-221-R</b> Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 216.8UH SMD</p>	 <p><b>DRQ125-3R3-R</b> Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 3.084UH SMD</p>	 <p><b>DRQ125-470-R</b> Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 47.47UH SMD</p>	 <p><b>DRQ125-331-R</b> Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 332.6UH SMD</p>
 <p><b>DRQ125-471-R</b> Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 473.1UH SMD</p>	 <p><b>DRQ125-1R5-R</b> Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 1.478UH SMD</p>	 <p><b>DRQ125-330-R</b> Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 33.74UH SMD</p>	 <p><b>DRQ125-151-R</b> Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 151.1UH SMD</p>

### heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> <li>⊛ 1812CC104KAJ1A</li> <li>⊣ BZX84J-B3V0115</li> <li>⊛ DRQ125-220-R</li> <li>D DRQ74-3R3-R</li> <li>⇒ LDC151G7417Q-352</li> <li>⊣ LTV-817S-B</li> <li>⊛ NCP500SN27T1</li> <li>⊣ R2610ZC25J</li> <li>⊛ SF200DPS-H1-5</li> <li>⊣ TLE42754D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊣ ADA4310-1ACPZ-RL</li> <li>⊛ C3225Y5V1C226Z/1.30</li> <li>⊣ DRQ127-2R2-R</li> <li>⊛ DRQ74-470-R</li> <li>⊣ LP2988IMMX-3.3</li> <li>⇒ M51953BFP#CFOR</li> <li>D NTMD6N03DR2G</li> <li>⊛ RT9193-28CB</li> <li>⊣ SKIIP30NAC121T1</li> <li>⊛ TMG4EQ60F</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ AQH0213AZ</li> <li>D CL03C0R3BA3GNNH</li> <li>⊛ DRQ73-102-R</li> <li>⊣ FFPF20UP40S</li> <li>⊛ LT1157CS8</li> <li>D MAX5063AASA+</li> <li>⇒ P4SMA400A</li> <li>⊣ RT9715COGB</li> <li>⊛ SPX1129M3-L-3.3/TR</li> <li>⊣ TPS73601DRBRG4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>D BCM35243KFEB1G</li> <li>⇒ CL31A226MQHNNWE</li> <li>⊣ DRQ73-150-R</li> <li>⊛ GRM2166R1H680JZ01D</li> <li>⊣ LT8471EFE#PBF</li> <li>⊛ MAX682ESA</li> <li>⊣ PEB2091N</li> <li>⇒ S9014-J6-S-T</li> <li>D SS1060HE</li> <li>⊛ TYN1012RG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ BT136S-600E</li> <li>⇒ CMR3U-10</li> <li>⇒ DRQ74-150-R</li> <li>⇒ IRLML6302GTRPBF</li> <li>⇒ LTC4359CDCB#TRPBF</li> <li>⊣ MIC5259-1.8YD5</li> <li>⇒ PL611S-19-N51GC-A1</li> <li>⇒ SD453N25S30MSC</li> <li>⇒ STK7575P</li> <li>⇒ UCC28600D</li> </ul>
---	---	--	---	---

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited