



| | |
|--|---|
|  <p>intersil A Renesas Company</p> | <p>ISL31495EUIZ</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: ISL31495EUIZ</p> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <p>Teil der Beschreibung: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p> <p>Datenblätter:  ISL31495EUIZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|---|
| Teilenummer | ISL31495EUIZ |
| Hersteller | Intersil |
| Beschreibung | IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannungsversorgung | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Art | Transceiver |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-MSOP |
| Serie | - |
| Empfänger Hysterese | 25mV |
| Protokoll | RS422, RS485 |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Treiber / Empfänger | 1/1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Duplex | Half |
| Datenrate | 1Mbps |

ISL31495EUIZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL31495EUIZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL31495EUIZ Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ ISL31495EUIZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>ISL31496EIBZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p> |  <p>ISL31495EIBZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p> |  <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p> |  <p>ISL31493EUIZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 10MSOP</p> |
|  <p>ISL31495EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p> |  <p>ISL31493EUIZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 10MSOP</p> |  <p>ISL31495EUIZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p> |  <p>ISL31495EIBZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|
| ISL31495EUIZ Intersil | ISL31495EUIZ Datenblatt | ISL31495EUIZ-Datenblätter | ISL31495EUIZ PDF | Intersil ISL31495EUIZ |
| ISL31495EUIZ Electronic | ISL31495EUIZ-Komponenten | ISL31495EUIZ-Verteiler | ISL31495EUIZ-Bild | ISL31495EUIZ-Teil |
| ISL31495EUIZ Preis | ISL31495EUIZ Hersteller | ISL31495EUIZ Bild | ISL31495EUIZ Aktie | ISL31495EUIZ Inventar |
| ISL31495EUIZ Neu | ISL31495EUIZ Original | ISL31495EUIZ garantiert | ISL31495EUIZ RFQ | ISL31495EUIZ Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited