

	<p><b>ISL88708IB831Z-TK</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ISL88708IB831Z-TK</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Intersil</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC SUPERVISOR MPU 3.09V 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL88708IB831Z-TK.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen









Teilenummer	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK</a>
Hersteller	<a href="#">Intersil</a>
Beschreibung	IC SUPERVISOR MPU 3.09V 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; PMIC - Vorgesetzte</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Schwellen	3.09V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
zurückstellen	Active High/Active Low
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Ausgabe	Open Drain, Push-Pull
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount

ISL88708IB831Z-TK Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL88708IB831Z-TK-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL88708IB831Z-TK Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL88708IB831Z-TK E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>ISL88708IB844Z</b> Intersil IC SUPERVISOR 4.38V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88708IB844Z-TK</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 4.38V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88708IB831Z</b> Intersil IC SUPERVISOR 3.09V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88708IP831Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 3.09V 8DIP</p>
 <p><b>ISL88708IB826Z-TK</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88708IP826Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8DIP</p>	 <p><b>ISL88708IB826Z</b> Intersil IC SUPERVISOR 2.63V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88708IB829Z</b> Intersil IC SUPERVISOR 2.92V 8-SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">ISL88708IB831Z-TK Intersil</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK Datenblatt</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK-Datenblätter</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK PDF</a>	<a href="#">Intersil ISL88708IB831Z-TK</a>
<a href="#">ISL88708IB831Z-TK Electronic</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK-Komponenten</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK-Verteiler</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK-Bild</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK-Teil</a>
<a href="#">ISL88708IB831Z-TK Preis</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK Hersteller</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK Bild</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK Aktie</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK Inventar</a>
<a href="#">ISL88708IB831Z-TK Neu</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK Original</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK garantiert</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK RFQ</a>	<a href="#">ISL88708IB831Z-TK Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited