

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	CDCLVP111MVFREP	
	Hersteller-Teilenummer:	CDCLVP111MVFREP
	Hersteller / Marke:	N/A
	Teil der Beschreibung:	IC CLOCK BUFFER MUX 2:10 32LQFP
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 2764 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	CDCLVP111MVFREP
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLOCK BUFFER MUX 2:10 32LQFP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr
Teilstatus	2764 pcs Stock
Spannungsversorgung	2.375 V ~ 3.8 V
Art	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Supplier Device-Gehäuse	32-LQFP (7x7)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	2:10
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	32-LQFP
Ausgabe	LVPECL
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	CML, LVDS, LVPECL, SSTL
Frequenz - Max	3.5GHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

CDCLVP111MVFREP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CDCLVP111MVFREP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CDCLVP111MVFREP mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ CDCLVP111MVFREP E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP1204EVM N/A EVAL MODULE FOR CDCLVP1204</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFR N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP111VFR N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP111VF N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFG4 N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP111RHBR N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFR QFP32 TI CDCLVP110VFR QFP32 TI</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VF N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>

CDCLVP111MVFREP Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	CDCLVP111MVFREP Datenblatt	CDCLVP111MVFREP-Datenblätter	CDCLVP111MVFREP PDF	CDCLVP111MVFREP
CDCLVP111MVFREP Electronic	CDCLVP111MVFREP-Komponenten	CDCLVP111MVFREP-Verteiler	CDCLVP111MVFREP-Bild	CDCLVP111MVFREP-Teil
CDCLVP111MVFREP Preis	CDCLVP111MVFREP Hersteller	CDCLVP111MVFREP Bild	CDCLVP111MVFREP Aktie	CDCLVP111MVFREP Inventar
CDCLVP111MVFREP Neu	CDCLVP111MVFREP Original	CDCLVP111MVFREP garantiert	CDCLVP111MVFREP RFQ	CDCLVP111MVFREP Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited