




| | | |
|--|--|----------------------------------|
|  <p>A Renesas Company</p> | <h2 style="color: red;">X9315TMZ</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | X9315TMZ |
|  | Hersteller / Marke: | Intersil |
| | Teil der Beschreibung: | IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-MSOP |
| Datenblätter: |  X9315TMZ.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |









Spezifikationen

| | |
|----------------------------------|---|
| Teilenummer | X9315TMZ |
| Hersteller | Intersil |
| Beschreibung | IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-MSOP |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Datenerfassung - |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannungsversorgung | 5V |
| Toleranz | ±20% |
| Temperaturkoeffizient (Typ) | ±300 ppm/°C |
| Verjüngen | Linear |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-MSOP |
| Serie | XDCP™ |
| Widerstand - Wischer (Ohm) (Typ) | 200 |
| Widerstand (Ohm) | 100k |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C |
| Anzahl der Gewindebohrer | 32 |
| Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Speichertyp | Non-Volatile |
| Schnittstelle | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Eigenschaften | - |
| Konfiguration | Potentiometer |

X9315TMZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, X9315TMZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, X9315TMZ Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ X9315TMZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>X9315TMIZ-2.7 Intersil IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-MSOP</p> |  <p>X9315TMZT1 Intersil IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-MSOP</p> |  <p>X9315TP-2.7 Intersil IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-DIP</p> |  <p>X9315TMZ-2.7 Intersil IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-MSOP</p> |
|  <p>X9315TMIZ-2.7T1 Intersil IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-MSOP</p> |  <p>X9315TMT1 Intersil IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-MSOP</p> |  <p>X9315TMIZT1 Intersil IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-MSOP</p> |  <p>X9315TMZ-2.7T1 Intersil IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-MSOP</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| X9315TMZ Intersil | X9315TMZ Datenblatt | X9315TMZ-Datenblätter | X9315TMZ PDF | Intersil X9315TMZ |
| X9315TMZ Electronic | X9315TMZ-Komponenten | X9315TMZ-Verteiler | X9315TMZ-Bild | X9315TMZ-Teil |
| X9315TMZ Preis | X9315TMZ Hersteller | X9315TMZ Bild | X9315TMZ Aktie | X9315TMZ Inventar |
| X9315TMZ Neu | X9315TMZ Original | X9315TMZ garantiert | X9315TMZ RFQ | X9315TMZ Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited