




	<b>D6DA2G140K2A7-Z</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> D6DA2G140K2A7-Z <b>Hersteller / Marke:</b> Taiyo Yuden <b>Teil der Beschreibung:</b> SAW, DUPLEXER, W-CDMA / CDMA / L <b>Datenblätter:</b>  1.D6DA2G140K2A7-Z.pdf  2.D6DA2G140K2A7-Z.pdf <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform <b>Lagerzustand:</b> New original, 595 pcs Stock Available. <b>Liefern von:</b> Hong Kong <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	
Image may be representation. See specs for product details.	

**Spezifikationen**

Teilenummer	D6DA2G140K2A7-Z
Hersteller	Taiyo Yuden
Beschreibung	SAW, DUPLEXER, W-CDMA / CDMA / L
Kategorie	Filter > SAW-Filter
Teilstatus	595 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Hohe Banddämpfung (min / max dB)	45dB / 55dB
Return Loss (Low / High-Band)	-

D6DA2G140K2A7-Z ist neu im Original, Suche D6DA2G140K2A7-Z Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie D6DA2G140K2A7-Z Taiyo Yuden mit Garantie und Vertrauen. Anfrage D6DA2G140K2A7-Z: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>D6DA1G960K2B2-Z</b> Taiyo Yuden RF DIPLEXER 1GHZ-5GHZ 8SMD</p>	 <p><b>D6DA1G960K2B1</b> TAIYO D6DA1G960K2B1 TAIYO</p>	 <p><b>D6DA2G132K2D9-Z</b> Taiyo Yuden SAW, DUPLEXER, W-CDMA / CDMA / L</p>	 <p><b>D6D1003S</b> Electroswitch SWITCH ROTARY 2-3POS 500MA 115V</p>
 <p><b>D6DA2G132K2D4-Z</b> Taiyo Yuden RF DIPLEXER 1.73GHZ/2.12GHZ 8SMD</p>	 <p><b>D6DA2G132K2D9-ZA</b> TAIYO D6DA2G132K2D9-ZA TAIYO</p>	 <p><b>D6DA1G842K2C4-Z</b> Taiyo Yuden SAW DUPLEXER, LTE, BAND 3, 1814</p>	 <p><b>D6DA1G960K2B1-Z</b> Taiyo Yuden RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD</p>

**heiße Teile**

Mehr

- |  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>08053A270KAT2A</li> <li>BM80A-300L-120F20</li> <li>CC0603JRNPO8BN222</li> <li>FM25V01-GTR</li> <li>KP300A/1200V</li> <li>LTC7510IUH#TRPBF</li> <li>MGFS38E2527-01</li> <li>PS21564-C1P</li> <li>SN74HC86N</li> <li>THS7373IPWR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>08056A122JAT2A</li> <li>BU52014HFV-GTR</li> <li>D6DA2G132K2D9-Z</li> <li>GM5WA06253A</li> <li>LD023C151JAB2A</li> <li>MAX13362ATL/V+T</li> <li>MIC5303-3.3YMT</li> <li>PSB68/06</li> <li>SPX1582T5-TR</li> <li>TL062CPSR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>12061A561FAT2A</li> <li>BZT52C3V6-HE3-18</li> <li>D6DA2G132K2D9-ZA</li> <li>GRM033R61A224ME90D</li> <li>LH5168VHT</li> <li>MAX708CUA-T</li> <li>MIC803-29D4VM3</li> <li>RN200HA-24F</li> <li>SPX3940M3-L-2.5/TR</li> <li>TL084IDR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>742792780</li> <li>C1608X8R1H223M080AE</li> <li>DSP1-12V</li> <li>GRM1886S1H330JZ01D</li> <li>LMK212BJ226MG-T</li> <li>MC33202DR2</li> <li>MUR2030WT</li> <li>S-80724AN-DM</li> <li>ST3222EB</li> <li>TM250-24</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>AR6004X-BC3D</li> <li>C2012X6S0J475M125AB</li> <li>EE80C196NT</li> <li>IRLR3705ZTRPBF</li> <li>LTC3417AFE-2</li> <li>MC74LS366DR2</li> <li>PC702V4YSZX</li> <li>SKKD380/20</li> <li>STC3265-Y</li> <li>VS-6TQ040SPBF</li> </ul> |
|--|--|---|--|--|