

| | | |
|---|---|---------------|
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | TLV809I50DBVT | |
| | Hersteller-Teilenummer: | TLV809I50DBVT |
| Hersteller / Marke: | N/A | |
| Teil der Beschreibung: | IC VOLT SUPERVISOR 4.55V SOT23-3 | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 2540 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |


Spezifikationen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Teilenummer | TLV809I50DBVT |
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC VOLT SUPERVISOR 4.55V SOT23-3 |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte |
| Teilstatus | 2540 pcs Stock |
| Spannung - Schwellen | 4.55V |
| Art | Simple Reset/Power-On Reset |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-23-3 |
| Serie | - |
| Zurücksetzen Timeout | 120 ms Minimum |
| zurückstellen | Active Low |
| Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Ausgabe | Push-Pull, Totem Pole |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl der überwachten Spannungen | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |

TLV809I50DBVT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TLV809I50DBVT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TLV809I50DBVT mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TLV809I50DBVT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>TLV809J25DBZR N/A IC VOLT SUPERVISOR 2.25V SOT23-3</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>TLV809I50DBZR N/A IC VOLT SUPERVISOR 4.55V SOT23-3</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>TLV803SDBZT N/A IC VOLT SUPERVISOR 2.93V SOT23-3</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>TLV809I50DBZT N/A IC VOLT SUPERVISOR 4.55V SOT23-3</p> |
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>TLV809J25DBVT N/A IC VOLT SUPERVISOR 2.25V SOT23-3</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>TLV809I50DBVR N/A IC VOLT SUPERVISOR 4.55V SOT23-3</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>TLV803ZDBZT N/A IC VOLT SUPERVISOR 2.25V SOT23-3</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>TLV809J25DBVR N/A IC VOLT SUPERVISOR 2.25V SOT23-3</p> |

TLV809I50DBVT Zugehöriges

Mehr

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Schlüsselwort | TLV809I50DBVT Datenblatt | TLV809I50DBVT-Datenblätter | TLV809I50DBVT PDF | TLV809I50DBVT |
| TLV809I50DBVT Electronic | TLV809I50DBVT-Komponenten | TLV809I50DBVT-Verteiler | TLV809I50DBVT-Bild | TLV809I50DBVT-Teil |
| TLV809I50DBVT Preis | TLV809I50DBVT Hersteller | TLV809I50DBVT Bild | TLV809I50DBVT Aktie | TLV809I50DBVT Inventar |
| TLV809I50DBVT Neu | TLV809I50DBVT Original | TLV809I50DBVT garantiert | TLV809I50DBVT RFQ | TLV809I50DBVT Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited