








	<h2 style="color: red;">LC898200A-TBM-H</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> LC898200A-TBM-H</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC MOTOR DVR IRIS/AF/ZOOM</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8111 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	LC898200A-TBM-H
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IC MOTOR DVR IRIS/AF/ZOOM
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Motor-Treiber,
Teilstatus	8111 pcs Stock
Serie	*
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

LC898200A-TBM-H ist neu im Original, Suche LC898200A-TBM-H Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie LC898200A-TBM-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage LC898200A-TBM-H: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>LC898210-TBM-H</b> SANYO LC898210-TBM-H SANYO	 <b>LC898124EP1XC-MH</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC MOTOR DVR OIS AF 27WLCSP	 <b>LC898123XC-VH</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC MOTOR DVR OIS AF 30WLCSP	 <b>LC898123XD-VH</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC MOTOR DVR OIS AF 35WLCSP
 <b>LC898201TA-NH</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC MOTOR DRIVER SPI 64TQFP	 <b>LC898211-N-TE-B-H</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC MOTOR DVR AF	 <b>LC898200B-TBM-H</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC MOTOR DVR IRIS/AF/ZOOM	 <b>LC898201RA-NH</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC MOTOR DRIVER SPI FBGA64

### heiße Teile

Mehr

- |                         |                         |                         |                       |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ⚙️ LC87F2608A5BEO-TLM-H | ➡️ LC87F2608AUMM-AH     | ➡️ LC87F2608AVUMFPTLM-H | D LC87F2708AUMFPTLM-E | ➡️ LC87F2832AUFL68TBM-H |
| ⊖ LC87F2924BUFL64TBM-E  | ⚙️ LC87F2932AUFL68TBM-E | D LC87F2932AVU-QIP-E    | ➡️ LC87F2C64AU-QFP-H  | ➡️ LC87F2H08A-F59F9-E   |
| ⚙️ LC87F2H08AUEB-2H     | ⊖ LC87F2J32AU-QIP-E     | ⚙️ LC87F5064AU-QIP-E    | ➡️ LC87F54C8AU-TQFP   | ➡️ LC87F57C8A-F53K9-E   |
| D LC87F5932AUFL68TBM-E  | ⚙️ LC87F5932AUTQ7-TBM-E | ⊖ LC87F5NC8AVU-QIP-E    | ⚙️ LC87F65C8A         | ➡️ LC87F7932BVU-SQFP-H  |
| ➡️ LC87F7J32AU-QIP-E    | ➡️ LC88F83B0AUC-X1      | ⚙️ LC89051V             | ⊖ LC89051V-TLM        | ➡️ LC89052T-TLM-E       |
| ➡️ LC89055W-RA8         | ➡️ LC89056W-E           | D LC89057W-VF4-E        | ⚙️ LC89060M           | ⊖ LC89170MP-TLM         |
| ⚙️ LC898105-TBM-GB-E    | D LC898106LG-TBM-H      | ➡️ LC898106LGL-TBM-H    | ➡️ LC898107A-TBM-H    | ➡️ LC898107AD-TBM-H     |
| ⊖ LC898108A-TBM-H       | ⚙️ LC898109-N-TBM-H     | ➡️ LC898109-TBM-H       | ➡️ LC898111AXB-MH     | ➡️ LC898122AXA-VH       |
| ⚙️ LC898122XA-VH        | ⊖ LC898123XC-VH         | ⚙️ LC898201TA-NH        | D LC898210-TBM-H      | ➡️ LC898212AXB-SH       |
| ➡️ LC898212XD-SH        | ⚙️ LC898217XH-MH        | ⊖ LC898300XA-MH         | ⚙️ LC898301XA-MH      | ➡️ LC89977M             |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited