



Image may be representation.  
See specs for product details.

## BD7960FM-E2

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	BD7960FM-E2
<b>Hersteller / Marke:</b>	LAPIS Semiconductor
<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC MOTOR DRIVER PAR HSOP-M36
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">BD7960FM-E2.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5151 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	BD7960FM-E2
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	IC MOTOR DRIVER PAR HSOP-M36
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; PMIC-Motor-Treiber,</a>
Teilstatus	5151 pcs Stock
Serie	-
Technologie	Power MOSFET, IGBT
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Schnittstelle	Parallel
Anwendungen	Media Player
Verpackung / Gehäuse	36-SOP
Supplier Device-Gehäuse	36-HSOP
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 14 V
Funktion	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage
Strom - Ausgabe	-
Ausgangskonfiguration	Half Bridge (6)
Spannung - Last	4.5 V ~ 14 V
Motortyp - Stepper	-
Motortyp - AC, DC	Brushed DC
Schritt Auflösung	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BD7960FM-E2 ist neu im Original, Suche BD7960FM-E2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BD7960FM-E2 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BD7960FM-E2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>BD7960FM</b> ROHM BD7960FM ROHM</p>	<p><b>BD7957FS-E2</b> LAPIS Semiconductor IC POWER DRIVER</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>BD7963AFS</b> N/A BD7963AFS N/A</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>BD7957FS-DE2</b> ROHM BD7957FS-DE2 ROHM</p>
<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>BD7959EFV</b> Original BD7959EFV Original</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>BD7961FM</b> ROHM BD7961FM ROHM</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>BD7962FM</b> ROHM BD7962FM ROHM</p>	<p><b>BD7962FM-E2</b> LAPIS Semiconductor IC BRIDGE DRIVER PAR 36HSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

BD7789RFS-E2	BD7790KVT-E2	BD7800FP	D BD7800FP-E2	BD7802FP-E2
BD7820FP	BD7820FP-E2	D BD7830NUV-TR	BD7851FP	BD7851FP-E2
BD7852EFV-E2	BD7902CFS-E2	BD7902FS	BD7902FS-E2	BD7902HFS-E2
D BD7903FS-E2	BD7905BFS-E2	BD7905BFS-PE2	BD7905FS	BD7905FS-E2
BD7905HFS-E2	BD7907FS	BD7907FS-E2	BD7910FV-E2	BD7911FV-E
BD7911FV-E2	BD7915FP	D BD7915FP-E2	BD7931F-E2	BD7954FS
BD7954FS-E2	D BD7956FS-E2	BD7957FS-E2	BD7959EFV-E2	BD7960FM
BD7961FM	BD7961FM-E2	BD7962FM	BD7962FM-E2	BD7963AFS
BD7964FS-E2	BD7965FM	BD7965FM-E2	D BD7967EFS-E2	BD7967EFS-TBB
BD7969EFV	BD7995EFS	BD7995EFS-E2	BD7996EFV-E2	BD7997FS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited