









 <p>A Renesas Company</p>	<p><b>ISL88708IP844Z</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ISL88708IP844Z</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Intersil</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC SUPERVISOR MPU 4.38V 8DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL88708IP844Z.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 120 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">ISL88708IP844Z</a>
Hersteller	<a href="#">Intersil</a>
Beschreibung	IC SUPERVISOR MPU 4.38V 8DIP
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; PMIC - Vorgesetzte</a>
Teilstatus	120 pcs Stock
Spannung - Schwellen	4.38V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	8-PDIP
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
zurückstellen	Active High/Active Low
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-DIP (0.300", 7.62mm)
Ausgabe	Open Drain, Push-Pull
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Through Hole

ISL88708IP844Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL88708IP844Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL88708IP844Z Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ISL88708IP844Z E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>ISL88708IP831Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 3.09V 8DIP</p>	 <p><b>ISL88716IB826Z-TK</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88708IP829Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.92V 8DIP</p>	 <p><b>ISL88708IB844Z-TK</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 4.38V 8-SOIC</p>
 <p><b>ISL88716IP826Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8DIP</p>	 <p><b>ISL88708IPBZ</b> INTERSIL ISL88708IPBZ INTERSIL</p>	 <p><b>ISL88708IP826Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8DIP</p>	 <p><b>ISL88708IP844</b> INTERSIL ISL88708IP844 INTERSIL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">ISL88708IP844Z Intersil</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z Datenblatt</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z-Datenblätter</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z PDF</a>	<a href="#">Intersil ISL88708IP844Z</a>
<a href="#">ISL88708IP844Z Electronic</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z-Komponenten</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z-Verteiler</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z-Bild</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z-Teil</a>
<a href="#">ISL88708IP844Z Preis</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z Hersteller</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z Bild</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z Aktie</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z Inventar</a>
<a href="#">ISL88708IP844Z Neu</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z Original</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z garantiert</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z RFQ</a>	<a href="#">ISL88708IP844Z Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited