
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	CDCLVP110MVFRG4	
	Hersteller-Teilenummer:	CDCLVP110MVFRG4
Hersteller / Marke:	N/A	
Teil der Beschreibung:	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2768 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	CDCLVP110MVFRG4
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr
Teilstatus	2768 pcs Stock
Spannungsversorgung	2.375 V ~ 3.8 V
Art	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Supplier Device-Gehäuse	32-LQFP (7x7)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	2:10
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	32-LQFP
Ausgabe	LVPECL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	HSTL, LVPECL
Frequenz - Max	3.5GHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

CDCLVP110MVFRG4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CDCLVP110MVFRG4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CDCLVP110MVFRG4 mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ CDCLVP110MVFRG4 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP1102RGTT N/A IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFG4 N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110MVFR N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VF N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVD2108RGZT N/A IC CLK BUFFER 1:8 800MHZ 48VQFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFR QFP32 TI CDCLVP110VFR QFP32 TI</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFRG4 N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFR N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>

CDCLVP110MVFRG4 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	CDCLVP110MVFRG4 Datenblatt	CDCLVP110MVFRG4-Datenblätter	CDCLVP110MVFRG4 PDF	CDCLVP110MVFRG4
CDCLVP110MVFRG4 Electronic	CDCLVP110MVFRG4-Komponenten	CDCLVP110MVFRG4-Verteiler	CDCLVP110MVFRG4-Bild	CDCLVP110MVFRG4-Teil
CDCLVP110MVFRG4 Preis	CDCLVP110MVFRG4 Hersteller	CDCLVP110MVFRG4 Bild	CDCLVP110MVFRG4 Aktie	CDCLVP110MVFRG4 Inventar
CDCLVP110MVFRG4 Neu	CDCLVP110MVFRG4 Original	CDCLVP110MVFRG4 garantiert	CDCLVP110MVFRG4 RFQ	CDCLVP110MVFRG4 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited