

 <p>Expertise Applied   Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">P0640EBLAP</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">P0640EBLAP</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Hamlin / Littelfuse</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> SIDACTOR BI 58V 250A TO-92</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">P0640EBLAP.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">P0640EBLAP</a>
Hersteller	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
Beschreibung	SIDACTOR BI 58V 250A TO-92
Kategorie	<a href="#">Schaltkreisschutz &gt; TVS - Thyristoren</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - EIN-Zustand	4V
Spannung - Aus-Zustand	58V
Spannung - Kipp	77V
Serie	SIDACTor®
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) (Formed Leads)
Anzahl der Elemente	1
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	250A
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	80A
Strom - Haltestrom (Ih)	150mA
Kapazität	60pF

P0640EBLAP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, P0640EBLAP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, P0640EBLAP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ P0640EBLAP E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>P0640EBL</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 250A TO-92</p>	 <p><b>P0640EALRP2</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 150A TO-92</p>	 <p><b>P0640EBLRP1</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 250A TO-92</p>	 <p><b>P0640EB</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BIDIR 58V 250A TO-92</p>
 <p><b>P0640EBRP2</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 250A TO-92</p>	 <p><b>P0640EBRP1</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 250A TO-92</p>	 <p><b>P0640EC</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR 58V 400A SURG SUP TO-92</p>	 <p><b>P0640EARP1</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 150A TO-92</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">P0640EBLAP Hamlin / Littelfuse</a>	<a href="#">P0640EBLAP Datenblatt</a>	<a href="#">P0640EBLAP-Datenblätter</a>	<a href="#">P0640EBLAP PDF</a>	<a href="#">Hamlin / Littelfuse P0640EBLAP</a>
<a href="#">P0640EBLAP Electronic</a>	<a href="#">P0640EBLAP-Komponenten</a>	<a href="#">P0640EBLAP-Verteiler</a>	<a href="#">P0640EBLAP-Bild</a>	<a href="#">P0640EBLAP-Teil</a>
<a href="#">P0640EBLAP Preis</a>	<a href="#">P0640EBLAP Hersteller</a>	<a href="#">P0640EBLAP Bild</a>	<a href="#">P0640EBLAP Aktie</a>	<a href="#">P0640EBLAP Inventar</a>
<a href="#">P0640EBLAP Neu</a>	<a href="#">P0640EBLAP Original</a>	<a href="#">P0640EBLAP garantiert</a>	<a href="#">P0640EBLAP RFQ</a>	<a href="#">P0640EBLAP Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited