

 A Renesas Company	ISL31496EIBZ-T7A
	Hersteller-Teilenummer: ISL31496EIBZ-T7A
	Hersteller / Marke: Intersil
	Teil der Beschreibung: IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC
Datenblätter:  ISL31496EIBZ-T7A.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS













Spezifikationen

Teilenummer	ISL31496EIBZ-T7A
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Art	Transceiver
Supplier Device-Gehäuse	14-SOIC
Serie	-
Empfänger Hysterese	25mV
Protokoll	RS422, RS485
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Befestigungsart	Surface Mount
Duplex	Full
Datenrate	15Mbps

ISL31496EIBZ-T7A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL31496EIBZ-T7A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL31496EIBZ-T7A Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL31496EIBZ-T7A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>
 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>
 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31496EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL31496EIBZ-T7A Intersil	ISL31496EIBZ-T7A Datenblatt	ISL31496EIBZ-T7A-Datenblätter	ISL31496EIBZ-T7A PDF	Intersil ISL31496EIBZ-T7A
ISL31496EIBZ-T7A Electronic	ISL31496EIBZ-T7A-Komponenten	ISL31496EIBZ-T7A-Verteiler	ISL31496EIBZ-T7A-Bild	ISL31496EIBZ-T7A-Teil
ISL31496EIBZ-T7A Preis	ISL31496EIBZ-T7A Hersteller	ISL31496EIBZ-T7A Bild	ISL31496EIBZ-T7A Aktie	ISL31496EIBZ-T7A Inventar
ISL31496EIBZ-T7A Neu	ISL31496EIBZ-T7A Original	ISL31496EIBZ-T7A garantiert	ISL31496EIBZ-T7A RFQ	ISL31496EIBZ-T7A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited