

	<h2>HL8548-G_1103969</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HL8548-G_1103969</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Sierra Wireless</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOD HL HSDPA 3G W/GNSS</p> <hr/> <p>Datenblätter:  HL8548-G_1103969.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 500 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HL8548-G_1103969
Hersteller	Sierra Wireless
Beschreibung	MOD HL HSDPA 3G W/GNSS
Kategorie	RF / IF und RFID > RF Transceiver Module
Teilstatus	500 pcs Stock
Serie	*
Andere Namen	1103969
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant

HL8548-G_1103969 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HL8548-G_1103969-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HL8548-G_1103969 Sierra Wireless mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ HL8548-G_1103969 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HL8529_1103961 Sierra Wireless MOD HL HSDPA 3G ATT</p>	 <p>HL8528_1102576 Sierra Wireless MOD HL HSPA+ 1.8V</p>	 <p>HL8548-G_1102150 Sierra Wireless 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND GNSS AT&T</p>	 <p>HL8518_1102589 Sierra Wireless 3G HSPA+ 2G GPRS DUAL-BAND EU</p>
 <p>HL8548_1103971 Sierra Wireless MOD HL HSDPA 3G GLOBAL</p>	 <p>HL8528_1103960 Sierra Wireless IC RF MODULE HSDPA</p>	 <p>HL8548_1102810 Sierra Wireless MOD HL HSPA+ PENTA 1.8V</p>	 <p>HL8548_1102648 Sierra Wireless MOD HL HSPA+ PENTA 1.8V</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HL8548-G_1103969 Sierra Wireless	HL8548-G_1103969 Datenblatt	HL8548-G_1103969-Datenblätter	HL8548-G_1103969 PDF	Sierra Wireless HL8548-G_1103969
HL8548-G_1103969 Electronic	HL8548-G_1103969-Komponenten	HL8548-G_1103969-Verteiler	HL8548-G_1103969-Bild	HL8548-G_1103969-Teil
HL8548-G_1103969 Preis	HL8548-G_1103969 Hersteller	HL8548-G_1103969 Bild	HL8548-G_1103969 Aktie	HL8548-G_1103969 Inventar
HL8548-G_1103969 Neu	HL8548-G_1103969 Original	HL8548-G_1103969 garantiert	HL8548-G_1103969 RFQ	HL8548-G_1103969 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited