

 <p>Expertise Applied   Answers Delivered</p>	<h2 style="color: #E67E22;">P0640EARP1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">P0640EARP1</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Hamlin / Littelfuse</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> SIDACTOR BI 58V 150A TO-92</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">P0640EARP1.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">P0640EARP1</a>
Hersteller	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
Beschreibung	SIDACTOR BI 58V 150A TO-92
Kategorie	<a href="#">Schaltkreisschutz &gt; TVS - Thyristoren</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - EIN-Zustand	4V
Spannung - Aus-Zustand	58V
Spannung - Kipp	77V
Serie	SIDACTor®
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC)
Anzahl der Elemente	1
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	150A
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	45A
Strom - Haltestrom (Ih)	150mA
Kapazität	60pF

P0640EARP1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, P0640EARP1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, P0640EARP1 Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ P0640EARP1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>P0640EAL</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR 58V SURGE SUP TO-92</p>	 <p><b>P0640EBL</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 250A TO-92</p>	 <p><b>P0640EBLRP1</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 250A TO-92</p>	 <p><b>P0640EB</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BIDIR 58V 250A TO-92</p>
 <p><b>P0640EBLAP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 250A TO-92</p>	 <p><b>P0640EA</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR 58V SURGE SUP TO-92</p>	 <p><b>P0640EARP2</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 150A TO-92</p>	 <p><b>P0640EALAP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 150A TO-92</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">P0640EARP1 Hamlin / Littelfuse</a>	<a href="#">P0640EARP1 Datenblatt</a>	<a href="#">P0640EARP1-Datenblätter</a>	<a href="#">P0640EARP1 PDF</a>	<a href="#">Hamlin / Littelfuse P0640EARP1</a>
<a href="#">P0640EARP1 Electronic</a>	<a href="#">P0640EARP1-Komponenten</a>	<a href="#">P0640EARP1-Verteiler</a>	<a href="#">P0640EARP1-Bild</a>	<a href="#">P0640EARP1-Teil</a>
<a href="#">P0640EARP1 Preis</a>	<a href="#">P0640EARP1 Hersteller</a>	<a href="#">P0640EARP1 Bild</a>	<a href="#">P0640EARP1 Aktie</a>	<a href="#">P0640EARP1 Inventar</a>
<a href="#">P0640EARP1 Neu</a>	<a href="#">P0640EARP1 Original</a>	<a href="#">P0640EARP1 garantiert</a>	<a href="#">P0640EARP1 RFQ</a>	<a href="#">P0640EARP1 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited