



| | |
|---|--|
|  | <p>R5F51306BDFN#30</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: R5F51306BDFN#30</p> <p>Hersteller / Marke: Renesas Electronics America</p> <p>Teil der Beschreibung: RX130 MCU 256K/32K 80LQFP -40_+8</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Teilenummer | R5F51306BDFN#30 |
| Hersteller | Renesas Electronics America |
| Beschreibung | RX130 MCU 256K/32K 80LQFP -40_+8 |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet - |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 80-LFQFP (12x12) |
| Geschwindigkeit | 32MHz |
| Serie | RX100 |
| RAM-Größe | 32K x 8 |
| Programmspeichertyp | FLASH |
| Programmspeichergröße | 256KB (256K x 8) |
| Peripherals | DMA, LVD, POR, PWM, WDT |
| Verpackung | Tray |
| Verpackung / Gehäuse | 80-LQFP |
| Oszillatortyp | Internal |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl der E / A | 68 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 24 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| EEPROM Größe | 8K x 8 |
| detaillierte Beschreibung | RX RX100 Microcontroller IC 32-Bit 32MHz 256KB (256K |
| Datenwandler | A/D 17x12b, D/A 2x8b |
| Kerngröße | 32-Bit |
| Core-Prozessor | RX |
| Connectivity | I ² C, LINbus, SCI, SPI |

R5F51306BDFN#30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R5F51306BDFN#30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R5F51306BDFN#30 Renesas Electronics America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ R5F51306BDFN#30 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>R5F51306ADFP#30 Renesas Electronics America RX130 MCU 256/32K 100LQFP -40_+8</p> |  <p>R5F51306BDFL#30 Renesas Electronics America RX130 MCU 256K/32K 48LQFP -40_+8</p> |  <p>R5F51307ADFK#30 Renesas Electronics America RX130 384K/48K 100LQFP -40_+85C</p> |  <p>R5F51306BDFP#30 Renesas Electronics America RX130 MCU 256K/32K 100LQFP -40_+</p> |
|  <p>R5F51306ADFN#30 Renesas Electronics America 32BIT MCU RX130 256KB 32KB 80QFP</p> |  <p>R5F51307ADFL#30 Renesas Electronics America RX130 384K/48K 48LQFP -40_+85C T</p> |  <p>R5F51306BDFK#30 Renesas Electronics America RX130 MCU 256K/32K 64LQFP -40_+8</p> |  <p>R5F51307ADFN#30 Renesas Electronics America RX130 384K/48K 80LQFP -40_+85C T</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| R5F51306BDFN#30 Renesas Electronics America | R5F51306BDFN#30 Datenblatt | R5F51306BDFN#30-Datenblätter | R5F51306BDFN#30 PDF | Renesas Electronics America R5F51306BDFN#30 |
| R5F51306BDFN#30 Electronic | R5F51306BDFN#30-Komponenten | R5F51306BDFN#30-Verteiler | R5F51306BDFN#30-Bild | R5F51306BDFN#30-Teil |
| R5F51306BDFN#30 Preis | R5F51306BDFN#30 Hersteller | R5F51306BDFN#30 Bild | R5F51306BDFN#30 Aktie | R5F51306BDFN#30 Inventar |
| R5F51306BDFN#30 Neu | R5F51306BDFN#30 Original | R5F51306BDFN#30 garantiert | R5F51306BDFN#30 RFQ | R5F51306BDFN#30 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited