






	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> 98ULPA877AHILFT
	<b>Hersteller / Marke:</b> IDT (Integrated Device Technology)
	<b>Teil der Beschreibung:</b> IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA
	<b>Datenblätter:</b>  98ULPA877AHILFT.pdf
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	98ULPA877AHILFT
Hersteller	IDT (Integrated Device Technology)
Beschreibung	IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing -
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Supplier Device-Gehäuse	60-FBGA
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	1:10
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	60-VFBGA
PLL	Yes
Ausgabe	SSTL-18
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Hauptzweck	Memory, DDR2
Eingang	Clock
Frequenz - Max	410MHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

98ULPA877AHILFT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 98ULPA877AHILFT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 98ULPA877AHILFT IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 98ULPA877AHILFT E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>98ULPA877AH</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p><b>98ULPA877AKLF</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VFQFPN</p>	 <p><b>98ULPA877AHT</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p><b>98ULPA877AKILF</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VFQFPN</p>
 <p><b>98ULPA877AHILF</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p><b>98ULPA877AHI</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p><b>98ULPA877AHLF</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p><b>98ULPA877AHLFT</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

98ULPA877AHILFT IDT (Integrated Device Technology)	98ULPA877AHILFT Datenblatt	98ULPA877AHILFT-Datenblätter	98ULPA877AHILFT PDF	IDT (Integrated Device Technology)
98ULPA877AHILFT Electronic	98ULPA877AHILFT-Komponenten	98ULPA877AHILFT-Verteiler	98ULPA877AHILFT-Bild	98ULPA877AHILFT-Teil
98ULPA877AHILFT Preis	98ULPA877AHILFT Hersteller	98ULPA877AHILFT Bild	98ULPA877AHILFT Aktie	98ULPA877AHILFT Inventar
98ULPA877AHILFT Neu	98ULPA877AHILFT Original	98ULPA877AHILFT garantiert	98ULPA877AHILFT RFQ	98ULPA877AHILFT Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited