


| | |
|--|---|
|  | <p>PVZ2A504A01R00</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: PVZ2A504A01R00</p> <p>Hersteller / Marke: Bourns, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: TRIMMER 500K OHM 0.1W GW TOP ADJ</p> <p>Datenblätter: 1.PVZ2A504A01R00.pdf 2.PVZ2A504A01R00.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 141000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Teilenummer | PVZ2A504A01R00 |
| Hersteller | Bourns, Inc. |
| Beschreibung | TRIMMER 500K OHM 0.1W GW TOP ADJ |
| Kategorie | Potentiometer, Variable Widerstände > Trimmer- |
| Teilstatus | 141000 pcs Stock |
| detaillierte Beschreibung | 500 kOhms 0.1W, 1/10W Gull Wing, 90° Bend Surface |
| Serie | PVZ2 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Größe / Dimension | Square - 0.087" x 0.083" Face x 0.035" H (2.20mm x |
| Abschlussart | Gull Wing, 90° Bend |
| Toleranz | ±30% |
| Temperaturkoeffizient | ±500ppm/°C |
| Einstellungsart | Top Adjustment |
| Leistung (W) | 0.1W, 1/10W |
| Widerstandsmaterial | Carbon |
| Anzahl der Züge | 1 |
| Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Widerstand | 500 kOhms |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Andere Namen | 490-2044-1 |

PVZ2A504A01R00 ist neu im Original, Suche PVZ2A504A01R00 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie PVZ2A504A01R00 Bourns, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage PVZ2A504A01R00: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>PVZ2A503A01R00 MURATA MURATA 2X2</p> |  <p>PVZ2A503A01R00 Bourns, Inc. TRIMMER 50K OHM 0.1W GW BEND TOP</p> |  <p>PVZ2K204A01R00 Original SMD</p> |  <p>PVZ2K104AA01R00 MURATA MURATA XX</p> |
|  <p>PVZ2A504A01R00 MURATA MURATA SMD</p> |  <p>PVZ2A503C04R02 MURATA PVZ2A503C04R02 MURATA</p> |  <p>PVZ2K103A01R00 Original SMD</p> |  <p>PVZ2A504A04R00 MURATA PVZ2A504A04R00 MURATA</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ⊗ PVZ2A204C04R00 | ↔ PVZ2A223A04R00 | ⇒ PVZ2A223C04R00 | D PVZ2A224A01R00 | ↔ PVZ2A303A01R00 |
| ⊣ PVZ2A303A01R00 | ⊗ PVZ2A304A01R00 | D PVZ2A304A01R00 | ⇒ PVZ2A304A04R00 | ↔ PVZ2A304C04R02 |
| ⊗ PVZ2A472A01R00 | ⊣ PVZ2A472C04R00 | ⊗ PVZ2A473A01R00 | ↔ PVZ2A473C04R00 | ↔ PVZ2A473C04R00 |
| D PVZ2A474C04R00 | ⊗ PVZ2A501C01R00 | ⊣ PVZ2A502A01R00 | ⊗ PVZ2A502A01R00 | ↔ PVZ2A502C01R00 |
| ⇒ PVZ2A502C04R00 | ↔ PVZ2A503A01R00 | ⊗ PVZ2A503A01R00 | ⊣ PVZ2A503C04R00 | ↔ PVZ2A503C04R02 |
| ↔ PVZ2A504A01R00 | ⇒ PVZ2A504A04R00 | D PVZ2A682A01R00 | ⊗ PVZ2R102C04R00 | ⊣ PVZ2R474C04R00 |
| ⊗ PVZ3A102A01R00 | D PVZ3A102A01R00 | ⇒ PVZ3A102C01R00 | ↔ PVZ3A103A01R00 | ↔ PVZ3A103A01R02 |
| ⊣ PVZ3A103C01R00 | ⊗ PVZ3A103C01R00 | ↔ PVZ3A103C01R02 | ⇒ PVZ3A104A01R02 | ↔ PVZ3A104C01R00 |
| ⊗ PVZ3A104C01R00 | ⊣ PVZ3A105A01R00 | ⊗ PVZ3A202A01R00 | D PVZ3A202C01R00 | ↔ PVZ3A202C01R02 |
| ↔ PVZ3A203A01R00 | ⊗ PVZ3A203C01R00 | ⊣ PVZ3A204A01R02 | ⊗ PVZ3A221C01R00 | ↔ PVZ3A222A01R00 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited