









	<b>S-80844CLNB</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	S-80844CLNB
<b>Hersteller / Marke:</b>	SEIKO	
<b>Teil der Beschreibung:</b>	S-80844CLNB SEIKO	
<b>RoHs Status:</b>		
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1760 pcs Stock Available.	
<b>Lieferr von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

**Spezifikationen**

Teilenummer	S-80844CLNB
Hersteller	SEIKO
Beschreibung	S-80844CLNB SEIKO
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	1760 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

S-80844CLNB ist neu im Original, Suche S-80844CLNB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S-80844CLNB mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S-80844CLNB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>S-80844CLNB-B65T2U</b> SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 4.4V SC-82AB</p>	 <p><b>S-80844CLMC-B65T2G</b> SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 4.4V SOT23-5</p>	 <p><b>S-80844ANNP-ED8-T2</b> SII SII SOT343</p>	 <p><b>S-80844CLPF-B65TFG</b> SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 4.4V SNT-4A</p>
 <p><b>S-80844ANNP</b> SEIKO SEIKO SOT-343SC-82ABSC70</p>	 <p><b>S-80844CLNB-B65T2G</b> SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 4.4V SC-82AB</p>	 <p><b>S-80844CLMC-B65T2U</b> SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 4.4V SOT23-5</p>	 <p><b>S-80844ANUP-ED8-T2</b> SEIKO SEIKO SOT89</p>

**heiße Teile**

Mehr

- |                      |                      |                      |                       |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| ⚙ S-80842ANUP-E06-T2 | ⚙ S-80842ANUP-ED6-T2 | ➡ S-80842CLMC-B63-T2 | D S-80842CLNB-B63T2   | ➡ S-80842CLUA-B63-T2 |
| ⚙ S-80842CLUA-B63T2G | ⚙ S-80842CNMA        | D S-80842CNMA-B83T1G | ➡ S-80842CNMC-B83-T2  | ➡ S-80842CNMC-B83T2G |
| ⚙ S-80842CNMC-B83T2U | ⚙ S-80842CNNB        | ⚙ S-80842CNNB-B83-T2 | ⚙ S-80842CNNB-B83-T2G | ➡ S-80842CNNB-B83T2G |
| D S-80842CNNB-B83T2U | ⚙ S-80842CNUA-B83T2G | ⚙ S-80843ALNP-EA7-T2 | ⚙ S-80843ANNP-ED7-T2  | ➡ S-80843ANUP-ED7-T2 |
| ➡ S-80843CLUA-B64T2G | ⚙ S-80843CNNB-B84-T2 | ⚙ S-80843CNNB-B84T2G | ⚙ S-80844ANMP-ED8-T2  | ➡ S-80844CLMC-B65T2G |
| ⚙ S-80844CLNB-B65-T2 | ➡ S-80844CLUA-B65-T2 | D S-80844CLUA-B65T2G | ⚙ S-80844CNNB-B85-T2  | ⚙ S-80845ALNP-EA9-T2 |
| ⚙ S-80845ALUP-EA9-T2 | D S-80845ANMP-ED9    | ➡ S-80845ANMP-ED9-T2 | ⚙ S-80845ANMP-T2      | ➡ S-80845ANUP-ED9-T2 |
| ⚙ S-80845CLMC-B66T2G | ⚙ S-80845CNMA-B86T1G | ⚙ S-80845CNMC-B86T2G | ➡ S-80845CNNB-B86-T2  | ➡ S-80845CNNB-B86T2G |
| ⚙ S-80845CNUA-B86T2G | ⚙ S-80846ANUP-EJA-T2 | ⚙ S-80846CNNB-B87T2G | D S-80846CNUA-B87T2G  | ➡ S-80846KNUA-D2CT2G |
| ⚙ S-80847ANNP-EJBT2G | ⚙ S-80847CLUA-B68T2G | ⚙ S-80847CNNB-B88    | ⚙ S-80847CNUA-B88T2G  | ➡ S-80847CNUA-B8MT2G |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited