



BC313141A18-IXF-E4

| | |
|--------------------------------|---|
| Hersteller-Teilenummer: | BC313141A18-IXF-E4 |
| Hersteller / Marke: | CSR PLC (Qualcomm) |
| Teil der Beschreibung: | IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 42-CSP |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | New original, 190916 pcs Stock Available. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |


Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen


| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer | BC313141A18-IXF-E4 |
| Hersteller | CSR PLC (Qualcomm) |
| Beschreibung | IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 42-CSP |
| Kategorie | RF / IF und RFID > RF-Transceiver ICS |
| Teilstatus | 190916 pcs Stock |
| Serie | BlueCore® |
| Frequenz | 2.4GHz |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C |
| Art | TxRx + MCU |
| Empfindlichkeit | -85.5dBm |
| Verpackung / Gehäuse | 42-CSP |
| Spannungsversorgung | 1.8 V ~ 3.6 V |
| Leistung | 4dBm |
| Speichergröße | 4MB ROM |
| Protokoll | Bluetooth v1.2, Class 2 and 3 |
| Datenrate (Max) | 723.2kbps |
| Serielle Schnittstellen | - |
| Strom - empfangen | - |
| RF Familie / Standard | Bluetooth |
| Modulation | - |
| Strom - senden | - |
| Verpackung | Original-Reel® |

BC313141A18-IXF-E4 ist neu im Original, Suche BC313141A18-IXF-E4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BC313141A18-IXF-E4 CSR PLC (Qualcomm) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BC313141A18-IXF-E4: Info@Y-IC.com


Sie können auch interessiert sein:


Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

BC313141A18-IXF-E4M
CRS
BC313141A18-IXF-E4M CRS


Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.


BC313141A07U
CSR
BC313141A07U CSR


Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.


BC313141A17-IXB-E4
CSR
BC313141A17-IXB-E4 CSR


Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.


BC313143A05-IRK
CSR
BC313143A05-IRK CSR


Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

BC313141A18U
CSR
BC313141A18U CSR


Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

BC313141A07U-IXB-E4
CSR
BC313141A07U-IXB-E4 CSR


Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

BC313143A03-IRK-E4
CRS
BC313143A03-IRK-E4 CRS


Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

BC313141A18-IJF-E4S
CSR
CSR QFN

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BC309CBU | BC309CBU | BC313141A05-IXF-E4 | BC313141A05-IXF-F4 | BC313141A07 |
| BC313141A07-IXF-E4 | BC313141A07U | BC313141A18U | BC313143A03-IRK-E4 | BC313143A04-EUS |
| BC313143A05-IRK | BC313143A05-IRK-E4 | BC313143A13 | BC313143A13-IRK-E4 | BC313143A14-IRK-E4 |
| BC313143A18-IRK-E4 | BC313143A18U | BC313143A19 | BC313143A19-IRK-E4 | BC31343A19-IRK-E4 |
| BC31A223A-IVN-E4 | BC31A223AU | BC327-025G | BC327-16 | BC327-25 |
| BC327-25-AT | BC327-40 | BC327-40ZL1G | BC32725TA | BC32725TA |
| BC327APM1TA | BC327CPL | BC327RL1G | BC328-25 | BC328-25-AT |
| BC328-40 | BC337-16 | BC337-25 | BC337-40 | BC337-40RL1G |
| BC33716TA | BC33716TA | BC33725TA | BC33725TA | BC33725TF |
| BC33725TF | BC33740RL1G | BC338-25 | BC338-25ZL1G | BC338-40 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited