

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<h2 style="color: red;">LMK01000ISQE/NOPB</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">LMK01000ISQE/NOPB</a>
<b>Hersteller / Marke:</b>	N/A	
<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2635 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">LMK01000ISQE/NOPB</a>
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs)</a> > <a href="#">Uhr / Timing - Uhr</a>
Teilstatus	2635 pcs Stock
Spannungsversorgung	3.15 V ~ 3.45 V
Art	Fanout Buffer (Distribution), Divider
Supplier Device-Gehäuse	48-WQFN (7x7)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	2:8
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	48-WQFN Exposed Pad
Ausgabe	LVDS, LVPECL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	Clock
Frequenz - Max	1.6GHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

LMK01000ISQE/NOPB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LMK01000ISQE/NOPB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LMK01000ISQE/NOPB mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ LMK01000ISQE/NOPB E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>LMK01010ISQE</b> NS/PBF LMK01010ISQE NS/PBF</p>	 <p><b>LMK01000EVAL</b> N/A BOARD EVALUATION FOR LMK01000</p>	 <p><b>LMK01000ISQ/NOPB</b> N/A IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN</p>	 <p><b>LMK01010ISQE/NOPB</b> N/A IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p>
 <p><b>LMK01000ISQX/NOPB</b> N/A IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN</p>	 <p><b>LMK01000EVAL/NOPB</b> N/A BOARD EVALUATION FOR LMK01000</p>	 <p><b>LMK00804BPWR</b> N/A LOW SKEW MULTIPLEXED FANOUT BUFF</p>	 <p><b>LMK01010ISQX/NOPB</b> N/A IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p>

### LMK01000ISQE/NOPB Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	LMK01000ISQE/NOPB Datenblatt	LMK01000ISQE/NOPB-Datenblätter	LMK01000ISQE/NOPB PDF	LMK01000ISQE/NOPB
LMK01000ISQE/NOPB Electronic	LMK01000ISQE/NOPB-Komponenten	LMK01000ISQE/NOPB-Verteiler	LMK01000ISQE/NOPB-Bild	LMK01000ISQE/NOPB-Teil
LMK01000ISQE/NOPB Preis	LMK01000ISQE/NOPB Hersteller	LMK01000ISQE/NOPB Bild	LMK01000ISQE/NOPB Aktie	LMK01000ISQE/NOPB Inventar
LMK01000ISQE/NOPB Neu	LMK01000ISQE/NOPB Original	LMK01000ISQE/NOPB garantiert	LMK01000ISQE/NOPB RFQ	LMK01000ISQE/NOPB Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited