










|   |   |          |
|---|---|----------|
|  | <b>BU8788KN</b>                         |          |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>          | BU8788KN |
| <b>Hersteller / Marke:</b>  | ROHM                                    |          |
| <b>Teil der Beschreibung:</b>   | BU8788KN ROHM                           |          |
| <b>RoHs Status:</b>   |   |          |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, 2188 pcs Stock Available. |          |
| <b>Liefern von:</b>   | Hong Kong                               |          |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS                   |          |
| Image may be representation. See specs for product details.                       |   |          |

### Spezifikationen

|                |   |
|----------------|---|
| Teilenummer    | BU8788KN  |
| Hersteller     | ROHM  |
| Beschreibung   | BU8788KN ROHM                                       |
| Kategorie      | Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs |
| Teilstatus     | 2188 pcs Stock                                      |
| Serie          | -   |
| RoHs Status    | Lead free / RoHS Compliant                          |
| Bedingung      | New Original Stock                                  |
| Garantie       | 100% Perfect Functions                              |
| Vorlaufzeit    | 2-3days after payment.                              |
| Zahlung        | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union       |
| Versand per    | DHL / Fedex / UPS                                   |
| Hafen          | HongKong  |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com                                       |

BU8788KN ist neu im Original, Suche BU8788KN Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BU8788KN mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BU8788KN: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <br><b>BU8793KN</b><br>ROHM<br>BU8793KN ROHM   | <br><b>BU8770AFV-E2</b><br>LAPIS Semiconductor<br>IC LED DRVR LIN DIM 70MA<br>16SSOP | <br><b>BU8796KN-E2</b><br>ROHM<br>BU8796KN-E2 ROHM                                   | <br><b>BU8772KN</b><br>ROHM<br>BU8772KN ROHM                             |
| <br><b>BU8793KN-E2</b><br>LAPIS Semiconductor<br>IC SOUND GENERATOR LSI<br>QFN28V TR | <br><b>BU8772FV</b><br>ROHM<br>BU8772FV ROHM   | <br><b>BU8788KN-E2</b><br>LAPIS Semiconductor<br>IC MELODY SOUND SOURCE<br>QFN36V TR | <br><b>BU8772KN-E2</b><br>LAPIS Semiconductor<br>IC LED DRIVER RGB 28QFN |

### heiße Teile

Mehr

|                   |                      |                   |                |                      |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| ⚙ 08055U1R8CAT2A  | ➡ 12063A562KAT2A     | ➡ 2220WA221KAT1A  | D ADG858YAZ    | ➡ ADP3300ART-2.7-RL7 |
| ⊣ BU808DFI        | ⚙ BU8241F-T1         | D BU8241FS-E2     | ➡ BU8244F-E2   | ➡ BU8244F-T1         |
| ⚙ BU8254GUW-E2    | ⊣ BU8254KVT          | ⚙ BU8254KVT-E2    | ➡ BU8255KVT-E2 | ➡ BU8255KVT-PI       |
| D BU8272GUW-E2    | ⚙ BU8307CF-E2        | ⊣ BU8315F-E2      | ⚙ BU8317KV     | ➡ BU8709KN-E2        |
| ➡ BU8731KV-E2     | ➡ BU8732KV-E2        | ⚙ BU8768FV-E2     | ⊣ BU8770AFV-E2 | ➡ BU8772FV           |
| ➡ BU8772FV-E2     | ➡ BU8772KN-E2        | D BU8788KN-E2     | ⚙ BU8793KN     | ⊣ BU8793KN-E2        |
| ⚙ BU8796KN-E2     | D BU8872FS-E2        | ➡ BU8903GU-E2     | ➡ BU8907GU-E2  | ➡ BU8925MUV-E2       |
| ⊣ CL10C3R5CB8NNNC | ⚙ DEA202450BT-7030B1 | ➡ IP-J50-CW       | ➡ LM2903S-13   | ➡ LMZ10500SILR       |
| ⚙ MC9S12DJ64CFUE  | ⊣ MMG3004NT1         | ⚙ N281CH14        | D PQ018EZ02ZP  | ➡ ST230S12M0V        |
| ➡ SW04PHN201      | ⚙ TC74VHC9541FK      | ⊣ TEMSVC0J106M12R | ⚙ TVA190RSA-L  | ➡ UDN2916B-T         |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited