









|   |  |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">BU1008A-E3/45</h2>   |
|  | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">BU1008A-E3/45</a>   |
|   | <b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>  |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b> RECTIFIER BRIDGE 800V 10A BU   |
|   | <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BU1008A-E3/45.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform  |
|   | <b>Lagerzustand:</b> New original, 800 pcs Stock Available.  |
|   | <b>Liefern von:</b> Hong Kong  |
| <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |  |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |  |

### Spezifikationen

|   |   |
|---|---|
| Teilenummer                               | <a href="#">BU1008A-E3/45</a>                                   |
| Hersteller                                | <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>                    |
| Beschreibung                              | RECTIFIER BRIDGE 800V 10A BU                                    |
| Kategorie                                 | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Brücke-</a> |
| Teilstatus                                | 800 pcs Stock   |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit           | 27 Weeks  |
| detaillierte Beschreibung                 | Bridge Rectifier Single Phase Standard 800V Through             |
| Serie                                     | -   |
| Technologie                               | Standard  |
| Betriebstemperatur                        | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                           | Through Hole  |
| Verpackung / Gehäuse                      | 4-SIP, BU   |
| Supplier Device-Gehäuse                   | isoCINK+™ BU  |
| Diodentyp                                 | Single Phase  |
| Spannung - Spitzensperr- (max)            | 800V  |
| Strom - Richt (Io)                        | 3A  |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If        | 1.1V @ 5A   |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr               | 5µA @ 800V  |
| Verpackung                                | Tube  |
| Basisteilenummer                          | BU1008  |
| Bleifreier Status / RoHS-Status           | Lead free / RoHS Compliant                                      |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited)   |
| Andere Namen                              | BU1008A-E3/45-ND  |



















































BU1008A-E3/45 ist neu im Original, Suche BU1008A-E3/45 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BU1008A-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BU1008A-E3/45: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  <p><b>BU1008A-E3/51</b><br/>Vishay / Semiconductor - Diodes Division<br/>RECTIFIER BRIDGE 800V 10A BU</p> |  <p><b>BU10085S-E3/45</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>RECTIFIER BRIDGE 800V 10A BU-5S</p> |  <p><b>BU1008A-E3/51</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>RECTIFIER BRIDGE 800V 10A BU</p>             |  <p><b>BU1008A-E3/45</b><br/>Vishay / Semiconductor - Diodes Division<br/>RECTIFIER BRIDGE 800V 10A BU</p>     |
|  <p><b>BU10085S-M3/45</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>RECTIFIER BRIDGE 800V 10A BU-5S</p>         |  <p><b>BU1008A-M3/45</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>RECTIFIER BRIDGE 800V 10A BU</p>     |  <p><b>BU1008A-M3/45</b><br/>Vishay / Semiconductor - Diodes Division<br/>RECTIFIER BRIDGE 800V 10A BU</p> |  <p><b>BU10085S-M3/45</b><br/>Vishay / Semiconductor - Diodes Division<br/>RECTIFIER BRIDGE 800V 10A BU-5S</p> |

### heiße Teile

Mehr

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|  BU1006-E3/45    |  BU1006-E3/45     |  BU10065S-E3/45 |  BU10065S-E3/45   |  BU1008A-E3/45  |
|  BU1008ADF       |  BU1010TD2WNVX-TL |  BU1010TD3WG-TR |  BU1010TA3WNVX-TL |  BU111TD2WNVX   |
|  BU111TD2WNVX-TL |  BU111TD3WG-GTR   |  BU12101K       |  BU12SD2MG-MTR    |  BU12TD2WNVX    |
|  BU12TD2WNVX-TL  |  BU12TD3WG        |  BU12TD3WG-TR   |  BU12TH5WNVX      |  BU12UA3WNVX-TL |
|  BU13TD3WG-GTR   |  BU1427KV         |  BU1506DX       |  BU1508DF         |  BU1508DX       |
|  BU1511KV2       |  BU1523KV-E2      |  BU1560GLU-E2   |  BU1561GV-E2      |  BU1563GV-E2    |
|  BU1564GS-E2     |  BU1566GVW-E2     |  BU1574KU-E2    |  BU15TA2WHFV-TR   |  BU15TD2WNVX-TL |
|  BU15TD2WNVX-TL  |  BU15TD3WG-TR     |  BU15TD4WNVX-TL |  BU15TL1WGUZ-E2   |  BU16002KVT-E2  |
|  BU16006KV-E2    |  BU16018KV-E2     |  BU16024KV-E2   |  BU16027KV        |  BU16028KV      |
|  BU16028KV-E2    |  BU16029KV-E2     |  BU16501KS2-E2  |  BU16505-OD       |  BU1850MUV-E2   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited