



| | |
|--|---|
|  <p>A Renesas Company</p> | <p>ISL88002IH46Z-TK</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: ISL88002IH46Z-TK</p> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <p>Teil der Beschreibung: IC VOLT SUPERVISOR 4.64V SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  ISL88002IH46Z-TK.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen









| | |
|-----------------------------------|---|
| Teilenummer | ISL88002IH46Z-TK |
| Hersteller | Intersil |
| Beschreibung | IC VOLT SUPERVISOR 4.64V SOT23-3 |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Schwellen | 4.625V |
| Art | Simple Reset/Power-On Reset |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-23-3 |
| Serie | - |
| Zurücksetzen Timeout | 140 ms Minimum |
| zurückstellen | Active Low |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Ausgabe | Open Drain or Open Collector |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl der überwachten Spannungen | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |

ISL88002IH46Z-TK Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL88002IH46Z-TK-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL88002IH46Z-TK Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL88002IH46Z-TK E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>ISL88003IE16Z-TK Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.58V SC-70</p> |  <p>ISL88003IE16Z-T Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.58V SC-70</p> |  <p>ISL88002IH44Z-T Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.38V SOT23-3</p> |  <p>ISL88003IE16Z-T7A Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.58V SC70-3</p> |
|  <p>ISL88002IH44Z-T7A Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.38V SOT23-3</p> |  <p>ISL88003IE17Z-T7A Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.67V SC70-3</p> |  <p>ISL88003IE17Z-T Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.67V SC-70</p> |  <p>ISL88002IH46Z-T7A Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.64V SOT23-3</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ISL88002IH46Z-TK Intersil | ISL88002IH46Z-TK Datenblatt | ISL88002IH46Z-TK-Datenblätter | ISL88002IH46Z-TK PDF | Intersil ISL88002IH46Z-TK |
| ISL88002IH46Z-TK Electronic | ISL88002IH46Z-TK-Komponenten | ISL88002IH46Z-TK-Verteiler | ISL88002IH46Z-TK-Bild | ISL88002IH46Z-TK-Teil |
| ISL88002IH46Z-TK Preis | ISL88002IH46Z-TK Hersteller | ISL88002IH46Z-TK Bild | ISL88002IH46Z-TK Aktie | ISL88002IH46Z-TK Inventar |
| ISL88002IH46Z-TK Neu | ISL88002IH46Z-TK Original | ISL88002IH46Z-TK garantiert | ISL88002IH46Z-TK RFQ | ISL88002IH46Z-TK Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited