
 <p>A Renesas Company</p>	<h2>ISL3259EIRZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ISL3259EIRZ</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC TXRX ESD 5V RS485/422 10-DFN</p> <hr/> <p>Datenblätter: ISL3259EIRZ.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	ISL3259EIRZ
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC TXRX ESD 5V RS485/422 10-DFN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	4.75 V ~ 5.25 V
Art	Transceiver
Supplier Device-Gehäuse	10-DFN (3x3)
Serie	-
Empfänger Hysterese	28mV
Protokoll	RS422, RS485
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	10-VDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Befestigungsart	Surface Mount
Duplex	Half
Datenrate	100Mbps

ISL3259EIRZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL3259EIRZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL3259EIRZ Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ ISL3259EIRZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>ISL32498EIUZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>	 <p>ISL3259EIUZ-T Intersil IC TXRX ESD 5V RS485/422 8- MSOP</p>	 <p>ISL32600EFBZ Intersil IC TXRX RS485/RS422 14SOIC</p>	 <p>ISL3259EIRZ-T Intersil IC TXRX ESD 5V RS485/422 10- DFN</p>
 <p>ISL32600EFBZ-T Intersil IC TXRX RS485/RS422 14SOIC</p>	 <p>ISL3259EIUZ Intersil IC TXRX ESD 5V RS485/422 8- MSOP</p>	 <p>ISL3259EIBZ-T Intersil IC TXRX ESD 5V RS485/422 8- SOIC</p>	 <p>ISL32498EIUZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL3259EIRZ Intersil	ISL3259EIRZ Datenblatt	ISL3259EIRZ-Datenblätter	ISL3259EIRZ PDF	Intersil ISL3259EIRZ
ISL3259EIRZ Electronic	ISL3259EIRZ-Komponenten	ISL3259EIRZ-Verteiler	ISL3259EIRZ-Bild	ISL3259EIRZ-Teil
ISL3259EIRZ Preis	ISL3259EIRZ Hersteller	ISL3259EIRZ Bild	ISL3259EIRZ Aktie	ISL3259EIRZ Inventar
ISL3259EIRZ Neu	ISL3259EIRZ Original	ISL3259EIRZ garantiert	ISL3259EIRZ RFQ	ISL3259EIRZ Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited