








 <p>A Renesas Company</p>	<h2>ISL88708IB826Z-TK</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ISL88708IB826Z-TK</p> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  ISL88708IB826Z-TK.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 523 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	ISL88708IB826Z-TK
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8-SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	523 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Ausgabe	Open Drain, Push-Pull
zurückstellen	Active High/Active Low
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
Spannung - Schwellen	2.63V
Verpackung	Tape & Reel (TR)





































ISL88708IB826Z-TK ist neu im Original, Suche ISL88708IB826Z-TK Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ISL88708IB826Z-TK Intersil mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ISL88708IB826Z-TK: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>ISL88708IB829Z-TK Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.92V 8-SOIC</p>	 <p>ISL88708IB831Z-TK Intersil IC SUPERVISOR MPU 3.09V 8-SOIC</p>	 <p>ISL88708IB831Z Intersil IC SUPERVISOR 3.09V 8-SOIC</p>	 <p>ISL88708IB844Z Intersil IC SUPERVISOR 4.38V 8-SOIC</p>
 <p>ISL88707IB846Z Intersil IC SUPERVISOR 4.64V 8-SOIC</p>	 <p>ISL88707IPBZ Intersil ISL88707IPBZ INTERSIL</p>	 <p>ISL88707IP846Z Intersil IC SUPERVISOR MPU 4.64V 8DIP</p>	 <p>ISL88708IB829Z Intersil IC SUPERVISOR 2.92V 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

 ISL88016IHTZ-T	 ISL88017IHTZ-T	 ISL88021IU8FAZ	 ISL88021IU8FAZ-TK	 ISL88022IU8FAZ
 ISL88022IU8FAZ-TK	 ISL88031IU8EAZ	 ISL88031IU8ECZ	 ISL88031IU8ECZ-TK	 ISL88031IU8HAZ
 ISL88031IU8HEZ	 ISL88031IU8HEZ-TK	 ISL8842AAUZ	 ISL8843AABZ	 ISL8843ABZ-T
 ISL8844AABZ-T	 ISL88550AIRZ	 ISL88550AIRZ-T	 ISL88694IH5Z-TK	 ISL88705IP846Z
 ISL88706IB826Z	 ISL88706IB829Z	 ISL88706IB831Z	 ISL88706IB831Z-TK	 ISL88706IP826Z
 ISL88708IB829Z	 ISL88708IB831Z	 ISL88708IB844Z	 ISL88716IB826Z	 ISL88731AHRZ
 ISL88731AHRZ-T	 ISL88731CHRTZ	 ISL88731CHRTZ-T	 ISL88731HRZ	 ISL88732HRTZ
 ISL88733HRTZ	 ISL88735CAZ	 ISL88738HRTZ	 ISL88739HRZ-T	 ISL88813IB846Z
 ISL89163FRTAZ-T	 ISL89400ABZ	 ISL89410IBZ	 ISL89410IBZ-T13	 ISL89411IBZ
 ISL89411IBZ-T13	 ISL89412IBZ	 ISL89412IBZ-T13	 ISL9000AIRBCZ	 ISL9000AIRKKZ-T

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited