




| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | <h2 style="color: red;">DFCH31G96HDJAA-RD1</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | DFCH31G96HDJAA-RD1 |
|  | Hersteller / Marke: | Murata Electronics |
| | Teil der Beschreibung: | SIGNAL CONDITIONING 1.96GHZ |
| Datenblätter: |  DFCH31G96HDJAA-RD1.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 1790 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|----------------------|---|
| Teilenummer | DFCH31G96HDJAA-RD1 |
| Hersteller | Murata Electronics |
| Beschreibung | SIGNAL CONDITIONING 1.96GHZ |
| Kategorie | Filter > HF-Filter |
| Teilstatus | 1790 pcs Stock |
| Serie | * |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Größe / Dimension | 0.551" L x 0.394" W (14.00mm x 10.00mm) |
| Höhe (max) | 0.157" (4.00mm) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SMD, No Lead |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

DFCH31G96HDJAA-RD1 ist neu im Original, Suche DFCH31G96HDJAA-RD1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DFCH31G96HDJAA-RD1 Murata Electronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DFCH31G96HDJAA-RD1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>DFCH32G15HDHAA-RF1 Murata Electronics SIGNAL CONDITIONING 2.15GHZ</p> |  <p>DFCH31G96HDJAA MURATA DFCH31G96HDJAA MURATA</p> |  <p>DFCH31G88HDJAA-RD1 Murata Electronics SIGNAL CONDITIONING 1.88GHZ</p> |  <p>DFCH32G44HDHAA-RF1 Murata Electronics SIGNAL CONDITIONING 2442.0MHZ</p> |
|  <p>DFCH31G95HDHAA-RF1 Murata Electronics SIGNAL CONDITIONING 1.95GHZ</p> |  <p>DFCH32G01HDNAA-RF1 MURATA DFCH32G01HDNAA-RF1 MURATA</p> |  <p>DFCH32G01HDNAD-RF1 murata</p> |  <p>DFCH32G14HDHAA-RF1 Murata Electronics SIGNAL CONDITIONING 2.14GHZ</p> |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⚙️ DFC10E12S12 ⚡ DFC10E48D12 ⚙️ DFC10U24D5 D DFC25E12S3.3 ➡️ DFC32R44P084BHD-TA2 ⚡ DFCB31G84LBJAA ⚙️ DFCB3947MLDJAA-RD1 ⚡ DFCH2915MHDJAA ⚙️ DFCH3764MHDJAB-RF1 ⚡ DFCH41G48HDNAA-RF1 | <ul style="list-style-type: none"> ⚡ DFC10E12S15 ⚙️ DFC10E48S12 ⚡ DFC10U48D12 ⚙️ DFC2R914P001HHA-TA2 ⚡ DFC3R881P025BHD-TA2 ➡️ DFCB31G95LBJA-RAB D DFCH21G66HDJAA-RF1 ⚙️ DFCH31G74HDJAA ⚡ DFCH3836MHDJAD-RF1 ⚙️ DFCH41G74HDJAA-RF1 | <ul style="list-style-type: none"> ➡️ DFC10E24S05 D DFC10E48S5 ⚙️ DFC10U48D15 ⚡ DFC2R915P026HHE-TA2110 ⚙️ DFC41R96P060GHA-TA2 D DFCB31G95LBJAB-RAB ➡️ DFCH21G74HDJAA-RD1 ⚡ DFCH31G74HDNAB-RF1 ⚙️ DFCH3881MHDJAA ⚡ DFCH41G95HDNAC-RF1 | <ul style="list-style-type: none"> D DFC10E24S12 ➡️ DFC10U24D12 ⚡ DFC1575P10A ⚙️ DFC2R959P001HHA-TA2 ⚡ DFC43R47P050BHX-TA2210 ⚙️ DFCB35G25LAHAA-RB3 ⚡ DFCH21G88HDJAB-RD1 ➡️ DFCH31G96HDJAA D DFCH3897MHDJAA ⚙️ DFCH41G95HDNAC-TT1 | <ul style="list-style-type: none"> ➡️ DFC10E24S5 ➡️ DFC10U24D15 ➡️ DFC21R74P075BHA-TA2 ➡️ DFC31R88P060BHA-TA2110 ➡️ DFCB31G74LBJAA-RAB ⚡ DFCB35G80LBHAA ➡️ DFCH22G01HDJAA-RD1 ➡️ DFCH32G01HDNAA-RF1 ➡️ DFCH3897MHDWAA-RF1 ➡️ LT1490ACS8 |
|--|---|--|---|---|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited