

	<p>HL7588_1102561</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HL7588_1102561</p>
	<p>Hersteller / Marke: Sierra Wireless</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOD HL VZW LTE 1.8V W/ ATT 3G</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  HL7588_1102561.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	HL7588_1102561
Hersteller	Sierra Wireless
Beschreibung	MOD HL VZW LTE 1.8V W/ ATT 3G
Kategorie	RF / IF und RFID > RF Transceiver Module
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	3.2 V ~ 4.5 V
Serie	HL
Serielle Schnittstellen	UART, USB
Empfindlichkeit	-
RF Familie / Standard	Cellular
Protokoll	LTE
Leistung	-
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	Module
Betriebstemperatur	-30°C ~ 70°C
Befestigungsart	Surface Mount
Modulation	-
Speichergröße	-
Frequenz	850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz
Datenrate	150Mbps
Strom - senden	650mA
Strom - empfangen	-
Antennentyp	Not Included

HL7588_1102561 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HL7588_1102561-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HL7588_1102561 Sierra Wireless mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ HL7588_1102561 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HL7005 HALO HALO WLCS20</p>	 <p>HL7618RD_1103172 Sierra Wireless 4G LTE CAT1 MODULE VERIZON</p>	 <p>HL7618_1102678 Sierra Wireless MOD HL LTE CAT 1</p>	 <p>HL7648_1104116 Sierra Wireless RF TXRX CELL 4G LTE CAT-1 AT&T</p>
 <p>HL7588_1102498 Sierra Wireless MOD HL ATT LTE 1.8V W/ VZW 3G</p>	 <p>HL7588 SIERRA HL7588 SIERRA</p>	 <p>HL7588_1102748 Sierra Wireless RF TXRX CELL 4G LTE AT&T/VERIZON</p>	 <p>HL7519_1102497 Sierra Wireless MOD HL LTE 1.8V</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HL7588_1102561 Sierra Wireless	HL7588_1102561 Datenblatt	HL7588_1102561-Datenblätter	HL7588_1102561 PDF	Sierra Wireless HL7588_1102561
HL7588_1102561 Electronic	HL7588_1102561-Komponenten	HL7588_1102561-Verteiler	HL7588_1102561-Bild	HL7588_1102561-Teil
HL7588_1102561 Preis	HL7588_1102561 Hersteller	HL7588_1102561 Bild	HL7588_1102561 Aktie	HL7588_1102561 Inventar
HL7588_1102561 Neu	HL7588_1102561 Original	HL7588_1102561 garantiert	HL7588_1102561 RFQ	HL7588_1102561 Online bestellen