








	<p>VCUG060050L1RP</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: VCUG060050L1RP</p> <p>Hersteller / Marke: AVX Corporation</p> <p>Teil der Beschreibung: VCUG060050L1RP AVX</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 34860 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	VCUG060050L1RP
Hersteller	AVX Corporation
Beschreibung	VCUG060050L1RP AVX
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	34860 pcs Stock
Serie	SMD
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

VCUG060050L1RP ist neu im Original, Suche VCUG060050L1RP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VCUG060050L1RP AVX Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VCUG060050L1RP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VCUG060075L1DP AVX Corporation TRANSGUARD</p>	 <p>VCUG040150L1WP AVX Corporation VARISTOR 25V 15A 0402</p>	 <p>VCUG060100L1DP AVX Corporation VARISTOR 23V 30A 0603</p>	 <p>VCUG040180L1WP AVX Corporation VARISTOR 28V 10A 0402</p>
 <p>VCUG080100L1DP AVX Corporation TRANSGUARD</p>	 <p>VCUG060050L1DP AVX Corporation VARISTOR 10.8V 30A 0603</p>	 <p>VCUG080050L1DP AVX Corporation VARISTOR 10.8V 40A 0805</p>	 <p>VCUG080150L1DP AVX Corporation VARISTOR 31.1V 30A 0805</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| ⚙️ 06035A5R6B4T2A | ➡️ 08051U5R1CAT2A | ➡️ 08055A101K4T2A | D AD9943KCPZRL | ➡️ ADSP-BF533SKBCE10 |
| ⚡ AM3459P-T1-PF | ⚙️ BSM150GAL120DN2 | D BSM50GD170DLC | ➡️ C4532NP02J333J200KA | ➡️ CC1206JRX7R0BB102 |
| ⚙️ CL21A106MQCLNNC | ⚡ CPT20035 | ⚙️ CRCW251247R0JNTG-47R | ➡️ CY8C20140-LDX2IT | ➡️ DD110FC16 |
| D ER1004CT | ⚙️ EVM-1DSX30B23 | ⚡ IDT74CBTLV3245PGG8 | ⚙️ IM13400-E | ➡️ IRF2804PBF |
| ➡️ LM6154ACMX/NOPB | ➡️ LP3990MF-2.8 | ⚙️ M24128-BWMN6TP | ⚡ PSB2132HV1.4 | ➡️ SI4420DY |
| ➡️ SM20CX974 | ➡️ SN74AUC1G66DBVRE4 | D SRC4182IDB | ⚙️ TAJA475K020RNJ | ⚡ TC551001CF-70 |
| ⚙️ TMC57901APZ | D VCUG040150L1WP | ➡️ VCUT0505B-HD1 | ➡️ VCUT0505B-HD1-GS08 | ➡️ VCUT0505B-HD1-GS08 |
| ⚡ VCUT05A4-05S-G-08 | ⚙️ VCUT05B1-DD1-G-08 | ➡️ VCUT05B1-DD1-G-08 | ➡️ VCUT05D1-SD0-G4-08 | ➡️ VCUT05D1-SD0-G4-08 |
| ⚙️ VCUT05E1-SD0-G4-08 | ⚡ VCUT05E1-SD0-G4-08 | ⚙️ VCUT0714A-02Z-GS08 | D VCUT0714A-02Z-GS08 | ➡️ VCUT0714A-HD1-GS08 |
| ➡️ VCUT0714A-HD1-GS08 | ⚙️ VCUT07B1-HD1-G4-08 | ⚡ VCUT07B1-HD1-G4-08 | ⚙️ VE-J62-CY | ➡️ X2G100CD06P1 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited