









| | |
|--|---|
|  <p>A Renesas Company</p> | <p>X5323PI-4.5A</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: X5323PI-4.5A</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  X5323PI-4.5A.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Teilenummer | X5323PI-4.5A |
| Hersteller | Intersil |
| Beschreibung | IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Schwellen | 4.63V |
| Art | Simple Reset/Power-On Reset |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-PDIP |
| Serie | - |
| Zurücksetzen Timeout | 100 ms Minimum |
| zurückstellen | Active Low |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Ausgabe | Open Drain or Open Collector |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl der überwachten Spannungen | 1 |
| Befestigungsart | Through Hole |

X5323PI-4.5A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, X5323PI-4.5A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, X5323PI-4.5A Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ X5323PI-4.5A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>X5323PI-2.7A Intersil IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP</p> |  <p>X5323P-4.5A Intersil IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP</p> |  <p>X5323PIZ-4.5A Intersil IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP</p> |  <p>X5323PI Intersil IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP</p> |
|  <p>X5323P-2.7A Intersil IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP</p> |  <p>X5323PIZ-2.7A Intersil IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP</p> |  <p>X5323PI-2.7 Intersil IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP</p> |  <p>X5323PIZ-2.7 Intersil IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|
| X5323PI-4.5A Intersil | X5323PI-4.5A Datenblatt | X5323PI-4.5A-Datenblätter | X5323PI-4.5A PDF | Intersil X5323PI-4.5A |
| X5323PI-4.5A Electronic | X5323PI-4.5A-Komponenten | X5323PI-4.5A-Verteiler | X5323PI-4.5A-Bild | X5323PI-4.5A-Teil |
| X5323PI-4.5A Preis | X5323PI-4.5A Hersteller | X5323PI-4.5A Bild | X5323PI-4.5A Aktie | X5323PI-4.5A Inventar |
| X5323PI-4.5A Neu | X5323PI-4.5A Original | X5323PI-4.5A garantiert | X5323PI-4.5A RFQ | X5323PI-4.5A Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited