








	<h2 style="color: #E67E22;">MC33975ATEKR2</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">MC33975ATEKR2</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">NXP Semiconductors / Freescale</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC SWITCH DETECT MULT 32-SOIC
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">MC33975ATEKR2.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5155 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	MC33975ATEKR2
Hersteller	NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung	IC SWITCH DETECT MULT 32-SOIC
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Schnittstelle -</a>
Teilstatus	5155 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Schnittstelle	SPI Serial
Anwendungen	Switch Monitoring
Verpackung / Gehäuse	32-SSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	32-SOIC EP
Spannungsversorgung	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

MC33975ATEKR2 ist neu im Original. Suche MC33975ATEKR2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MC33975ATEKR2 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MC33975ATEKR2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>MC33975EK</b> NXP Semiconductors / Freescale IC SWITCH DETECT MULT 32SOIC</p>	 <p><b>MC33972TEWR2</b> NXP Semiconductors / Freescale IC SWITCH DETECT SPI 32-SOIC</p>	 <p><b>MC33975TEK</b> NXP Semiconductors / Freescale IC SWITCH DETECT MULT 32-SOIC</p>	 <p><b>MC33975TEKR2</b> NXP Semiconductors / Freescale IC SWITCH DETECT MULT 32-SOIC</p>
 <p><b>MC33972TDWB/R2</b> FREESCALE MC33972TDWB/R2 FREESCALE</p>	 <p><b>MC33976DW</b> NXP Semiconductors / Freescale MC33976DW Freescale</p>	 <p><b>MC33975EKR2</b> NXP Semiconductors / Freescale IC SWITCH DETECT MULT 32SOIC</p>	 <p><b>MC33972TEW</b> NXP Semiconductors / Freescale IC SWITCH DETECT SPI 32-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ MC33908AE	↔ MC33910G5AC	⇒ MC33911BAC	D MC33911BACR2	↔ MC33911G5AC
⊖ MC33912BAC	⊕ MC33912G5AC	D MC33912G5ACR2	⇒ MC33926PNB	↔ MC33926PNBR2
⊕ MC3392DW	⊖ MC33931EKG	⊕ MC33931EKR2	↔ MC33931VW	↔ MC33937APEK
D MC33972ATEK	⊕ MC33972ATEW	⊖ MC33972ATEWR2	⊕ MC33972DWB/R2	↔ MC33972EW/R2
⇒ MC33972TDWB	↔ MC33972TDWB/R2	⊕ MC33972TEW	⊖ MC33972TEW/R2	↔ MC33975ATEK
↔ MC33975TEK	⇒ MC33982BPNA	D MC33982BPNAR2	⊕ MC33982CHFK	⊖ MC33984BPNA
⊕ MC33984CHFK	D MC33988CPNA	⇒ MC33989DWR2	↔ MC33989PEG	↔ MC33989PEGR2
⊖ MC33996EK	⊕ MC3399DW	↔ MC33MR20001VVK	⇒ MC33MR2001VVK	↔ MC33MR2001VVK
⊕ MC34002BP	⊖ MC34002D	⊕ MC34002DR	D MC34002DR2	↔ MC34002DR2G
↔ MC34004BP	⊕ MC34004P	⊖ MC34010P	⊕ MC34011AP	↔ MC34012-1P

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited