

 <p>Expertise Applied Answers Delivered</p>	<h2>V575LA80B</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	V575LA80B
	Hersteller / Marke:	Hamlin / Littelfuse
	Teil der Beschreibung:	VARISTOR 889.5V 6.5KA DISC 20MM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 V575LA80B.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	V575LA80B
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	VARISTOR 889.5V 6.5KA DISC 20MM
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Varistoren, MOVs
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Varistorspannung (Typ)	889.5V
Varistor Spannung (min)	819V
Varistorspannung (max.)	960V
Serie	LA
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Disc 20mm
Betriebstemperatur	-55°C ~ 85°C (TA)
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Through Hole
Maximale DC Volts	730VDC
Maximale AC Volts	575VAC
Energie	220J
Strom - Überspannungsschutz	6.5kA
Kapazität @ Frequenz	450pF @ 1MHz

V575LA80B Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, V575LA80B-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, V575LA80B Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ V575LA80B E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>V575LA40AP Littelfuse Inc. VARISTOR 910V 4.5KA DISC 14MM</p>	 <p>V575LA40CPX2855 Littelfuse Inc. VARISTOR 910V 6.5KA DISC 14MM</p>	 <p>V575LA80C Littelfuse Inc. VARISTOR 910V 10KA DISC 20MM</p>	 <p>V575LA40APX2855 Littelfuse Inc. VARISTOR 910V 4.5KA DISC 14MM</p>
 <p>V575LA80BPX1347 Littelfuse Inc. VARISTOR 889.5V 6.5KA DISC 20MM</p>	 <p>V575LA40APX1347 Littelfuse Inc. VARISTOR 910V 4.5KA DISC 14MM</p>	 <p>V575LA80BPX2855 Littelfuse Inc. VARISTOR 889.5V 6.5KA DISC 20MM</p>	 <p>V575LA40CP Littelfuse Inc. VARISTOR 910V 6.5KA DISC 14MM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

V575LA80B Hamlin / Littelfuse	V575LA80B Datenblatt	V575LA80B-Datenblätter	V575LA80B PDF	Hamlin / Littelfuse V575LA80B
V575LA80B Electronic	V575LA80B-Komponenten	V575LA80B-Verteiler	V575LA80B-Bild	V575LA80B-Teil
V575LA80B Preis	V575LA80B Hersteller	V575LA80B Bild	V575LA80B Aktie	V575LA80B Inventar
V575LA80B Neu	V575LA80B Original	V575LA80B garantiert	V575LA80B RFQ	V575LA80B Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited