

 <p>A Renesas Company</p>	<p><b>ISL88001IH16Z-T7A</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ISL88001IH16Z-T7A</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Intersil</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC VOLT SUPERVISOR 1.58V SOT23-3</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL88001IH16Z-T7A.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen









Teilenummer	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A</a>
Hersteller	<a href="#">Intersil</a>
Beschreibung	IC VOLT SUPERVISOR 1.58V SOT23-3
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; PMIC - Vorgesetzte</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Schwellen	1.58V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
zurückstellen	Active Low
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Ausgabe	Push-Pull, Totem Pole
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount

ISL88001IH16Z-T7A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL88001IH16Z-T7A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL88001IH16Z-T7A Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL88001IH16Z-T7A E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>ISL88001IH16Z-TK</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.58V SOT23-3</p>	 <p><b>ISL88001IH17Z-T</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.67V SOT23-3</p>	 <p><b>ISL88001IH22Z-T</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 2.19V SOT23-3</p>	 <p><b>ISL88001IH17Z-T7A</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.67V SOT23-3</p>
 <p><b>ISL88001IE46Z-TK</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.64V SC-70</p>	 <p><b>ISL88001IH16Z-T</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.58V SOT23-3</p>	 <p><b>ISL88001IH17Z-TK</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.67V SOT23-3</p>	 <p><b>ISL88001IE46Z-T7A</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.64V SC70-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A Intersil</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A Datenblatt</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A-Datenblätter</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A PDF</a>	<a href="#">Intersil ISL88001IH16Z-T7A</a>
<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A Electronic</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A-Komponenten</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A-Verteiler</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A-Bild</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A-Teil</a>
<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A Preis</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A Hersteller</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A Bild</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A Aktie</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A Inventar</a>
<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A Neu</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A Original</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A garantiert</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A RFQ</a>	<a href="#">ISL88001IH16Z-T7A Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited